



SILVER

enligt utgåva Ny/projekterad byggnad med om-/tillbyggnad, version 2.2

Brf Cinnober

Gustaf Daléngsgatan 417 24 GÖTEBORG

Bedömningen är gjord på handlingar - ska verifieras inom två år.
Intyg utfärdat enligt datum nedan.

11 september 2017

A handwritten signature in black ink, reading "Lotta Werner Flyborg".

Lotta Werner Flyborg, VD



Certifieringsresultat

Brf Cinnober

Byggnadsbetyg

SILVER

Byggnadsbetyget baseras på resultaten för områden och indikatorer

Områden

Energi	SILVER
Innemiljö	SILVER
Material	SILVER

Indikatorer

Energi	Energianvändning	SILVER
	Värmeeffektbehov	SILVER
	Solvärmelast	BRONS
	Energislag	SILVER
Innemiljö	Ljudmiljö	SILVER
	Radon	SILVER
	Ventilationsstandard	BRONS
	Kvävedioxid	SILVER
	Fuktsäkerhet	SILVER
	Termiskt klimat vinter	SILVER
	Termiskt klimat sommar	SILVER
	Dagsljus	BRONS
	Legionella	SILVER
Material	Dokumentering av byggvaror	SILVER
	Utfasning av farliga ämnen	SILVER

GULD

Är det högsta betyget som kan erhållas i Miljöbyggnad. En byggnad som uppnår Guld är genomgående utomordentligt bra på alla bedömda områden. För detta betyg ska brukarna vara nöjda med innemiljön.

SILVER

Silver visar att byggnaden är mycket bra i sin helhet.

BRONS

För betyget Brons ska byggnaden minst uppfylla grundkrav enligt aktuella bestämmelser eller dagens praxis, samt andra miljökriterier. En byggnad med betyget Brons har överlag god prestanda.

Besök www.sgbc.se för mer information om Miljöbyggnad och vad certifieringen innebär.