



SILVER

Enligt bedömningskriterier i version 2.2

KVILLEBÄCKEN 75:1

Långängen 5, 417 23 Göteborg

Intyg utfärdat enligt datum nedan

20 maj 2020

A handwritten signature in black ink, reading "Lotta Werner Flyborg", is positioned above a horizontal line.

Lotta Werner Flyborg, VD



CERTIFIERINGSRESULTAT

KVILLEBÄCKEN 75:1

BYGGNADSBETYG

Byggnadsbetyget baseras på resultaten för områden och indikatorer

SILVER

OMRÅDEN

Energi	SILVER
Innemiljö	SILVER
Material	SILVER

INDIKATORER

Energi	Energianvändning	SILVER
	Värmeeffektbehov	GULD
	Solvärmelast	BRONS
	Energislag	SILVER
Innemiljö	Ljudmiljö	SILVER
	Radon	SILVER
	Ventilationsstandard	BRONS
	Kvävedioxid	BRONS
	Fuktsäkerhet	SILVER
	Termiskt klimat vinter	SILVER
	Termiskt klimat sommar	SILVER
	Dagsljus	BRONS
	Legionella	BRONS
Material	Dokumentation av byggvaror	SILVER
	Utfasning av farliga ämnen	BRONS
	Sanering av farliga ämnen	EJ RELEVANT

GULD

Är det högsta betyget som kan erhållas i Miljöbyggnad. En byggnad som uppnår Guld är genomgående utomordentligt bra på alla bedömda områden. För detta betyg ska brukarna vara nöjda med innemiljön.

SILVER

Betyget Silver visar att byggnaden är mycket bra i sin helhet.

BRONS

För betyget Brons ska byggnaden minst uppfylla grundkrav enligt aktuella bestämmelser eller dagens praxis, samt andra miljökriterier. En byggnad med betyget Brons har överlag god prestanda.