

Mission d'évaluation par CADRE dans les villages de SHASHA et BUHUNGA, Groupement Mupfuni-Shanga, Chefferie des Bahunde, territoire de Masisi, Province du Nord Kivu.

Les pluies torrentielles de vendredi **01 octobre 2021 vers 19h00**, ont causé de nouveaux dégâts à Shasha et Buhunga. Saisi de ce sinistre, CADRE a effectué une mission d'évaluation de l'ampleur de ces dégâts et échanger avec les membres de la communauté affectée.

Constats:

Les eaux de pluie se déversaient avec toute leur pression sur les collines cultivées et empotaient sol et pierres entassés, pendant leur parcours, dans des maisons et bananerais.

Récoltes détruites et biens de ménages ensevelies ou emportés.

241 maisons auraient été affectées et une personne reçue aux soins dans une structure locale

Une école primaire partiellement endommagée à Shasha et conduite d'eau coupée à Buhunga.

Ce genre de sinistre est prévisible en saison pluvieuse (septembre-octobre et avril-mai de chaque année). Les personnes interviewées attribuent son ampleur au manque d'arbres, des haies antiérosives sur les collines cultivables et aux maisons en tôles qui toutes déversent de l'eau de façon désordonné dans les villages.

Recommandations :

Outre l'assistance en urgence aux personnes et infrastructures affectées, les leaders locaux recommandent des solutions durables à ce phénomène, notamment l'appui à la communauté à planter des arbres agroforestiers, à pratiquer des haies antiérosives avec des roseaux sur les collines, à bien canaliser les eaux des pluies et à entretenir les canalisations pour éviter le débordement des eaux.

Photos



Figure 1 Une des maisons affectées à Buhunga



Figure 2 Batiment scolaire partiellement detruit

On behalf of CADRE asbl-ongd
MARHEGANE Godefroid
Tel +243995901527
+243824080578
Email marhegod@gmail.com



Figure 3 Ecoliers exposés aux intempéries



Figure 4 Vehicule FOMA à la disposition de CADRE pour la mission.



Figure 5 Conduite d'eau coupée par le ruissellement. à Buhunga