

SERVICERAPPORT  
VENTILATION

Dato :	27/5-15				
Sagsnummer :					
Kundenavn :	Brødeshov Kaserne				
Adresse :					
Aggregattype :	VKA 100 (SALDA)				
Anlægsnummer :	toilet udsugning.				
Genvindingstype :					
Placering :	Bygn. 24, printerrum, loft				
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Service afbryder	X				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	X				system lukt.
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Remme (Indblæsning)					
Remme (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)					
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld veksler + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Poseindblæsning					
Armaturer (Udsugning)					
Trykvagt (procesudsug)					
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
<b>Bemærkninger:</b>	kører sammen med toiletlys.				

SERVICERAPPORT  
VENTILATION

Dato :	27/5-15				
Sagsnummer :					
Kundenavn :	Brødskov Kaserne				
Adresse :					
Aggregattype :	K160 EG (systemair)				
Anlægsnummer :	? Udsugn. varemottagelse				
Genvindingstype :					
Placering :	Bygn. 24, varemottagelse				
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Service afbryder	X				AP
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	X				OK
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser	OK				OK
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Remme (Indblæsning)					
Remme (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)					
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld veksler + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Poseindblæsning					
Armaturer (Udsugning)					
Trykvagt (procesudsug)					
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
<b>Bemærkninger:</b>					
# Vent. ikke fastgjort. Anlæg slukket, kan ej testes.					
ELTAVLE IKKE OPMÆRKET.					
Varmecalverdene slukket, kan ej testes.					

SERVICERAPPORT  
VENTILATION

Dato :	27/5-15				
Sagsnummer :					
Kundenavn :	Brødeshov Kaserne				
Adresse :	Brødeshovvej				
Aggregattype :	Fläktwood GTB-1-022-1-13-00				
Anlægsnummer :	? Processug/sugerme				
Genvindingstype :					
Placering :	Bygn. 24				
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Service afbryder	X				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	X				
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Remme (Indblæsning)					
Remme (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	X				
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld veksler + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Poseindblæsning					
Armaturer (Udsugning)					
Trykvagt (procesudsug)	X				
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
<b>Bemærkninger:</b>	<p><del>Kan af testes</del> Anlæg stoppet, sugerme frakoblet, Anlæg slukket i tavle.</p>				





SERVICERAPPORT  
VENTILATION

Dato :	27/5-15
Sagsnummer :	
Kundenavn :	Brødeshov Kaserne
Adresse :	Brødeshovvej
Aggregattype :	DV 20
Anlægsnummer :	End/ud rumm.
Genvindingstype :	Recirk.
Placering :	Bygn. 27 tek.rum.

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	X				
Ventilator (Indblæsning)	X				
Ventilator (Udsugning)	X				
Filtre i anlæg (Indblæsning)	X		X		
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme (Indblæsning)					
Remme (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)	X				
Motor lejer (Udsugning)	X				
Vand-Varmeflade	X				
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor	X				} Manuelt stillet Ingen motorer.
Spjæld afkasts + motor	X				
Bypassspjæld veksler + motor	X				

Armaturer (Indblæsning)					
Poseindblæsning	X				D 500 x 4000 x 4 stk. (121-122) (123-124)
Armaturer (Udsugning)					
Trykvagt (procesudsug)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat	X				
Brandtermostat (Indblæsning)	X				
Brandtermostat (Udsugning)	X				

**Bemærkninger:**  
 Indbl. poser trænger til vask. (poser kan afhentes m/ordr.nr. 108782-010)  
 Anlæg steppet på VLT - ? Anlæg sat på autedrift.

SERVICERAPPORT  
VENTILATION

Dato :	27/5-15
Sagsnummer :	
Kundenavn :	Brødeshov kaserne
Adresse :	Brødeshovvej
Aggregattype :	DV 25
Anlægsnummer :	Indbl. Atearrum.
Genvindingstype :	
Placering :	Bygn. 27, tek. rum.

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	X				
Ventilator (Indblæsning)	X				
Ventilator (Udsugning)					
Filtre i anlæg (Indblæsning)	X		X		
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme (Indblæsning)					
Remme (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)	X				
Motor lejer (Udsugning)					
Vand-Varmeflade	X				
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor	X				
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld veksler + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Poseindblæsning					
Armaturer (Udsugning)					
Trykvagt (procesudsug)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat	X				
Brandtermostat (Indblæsning)	X				
Brandtermostat (Udsugning)					

<b>Bemærkninger:</b>
Anlæg lever sammen m/ DV 10 udsugni.
<del>Anlæg m/ slæbet</del>







SERVICERAPPORT  
VENTILATION

Dato :	29/5 - 15
Sagsnummer :	
Kundenavn :	Brødeshov Kaserne
Adresse :	
Aggregattype :	VEX 200
Anlægsnummer :	
Genvindingstype :	
Placering :	27. reng.-rum loft.

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	X				
Ventilator (Indblæsning)	X				
Ventilator (Udsugning)	X				
Filtre i anlæg (Indblæsning)	X				835/490/370/-12-25 M7
Filtre i anlæg (Udsugning)	X				— 11 — M5
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme (Indblæsning)					
Remme (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)	X				
Motor lejer (Udsugning)	X				
Vand-Varmeflade	X				
EL-Varmeflade					
Veksler	X				Røder
Spjæld indtag + motor	X				
Spjæld afkasts + motor	X				
Bypassspjæld veksler + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Poseindblæsning					
Armaturer (Udsugning)					
Trykvagt (procesudsug)	X				Batt. vedskiftning
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat	—				Føler på udv. rør ?
Brandtermostat (Indblæsning)	X				
Brandtermostat (Udsugning)	X				
	X				

<b>Bemærkninger:</b>
Brandspjæld mangler inspek. Lem. (gl. model uden automatik.)



SERVICERAPPORT  
VENTILATION

Dato :	29/5-15
Sagsnummer :	
Kundenavn :	Brødskov Kvarter
Adresse :	
Aggregattype :	Norelco 2L 15
Anlægsnummer :	
Genvindingstype :	
Placering :	Byen 29, Museum loft.

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	X				
Ventilator (Indblæsning)	X				
Ventilator (Udsugning)	X				
Filtre i anlæg (Indblæsning)	X		X		
Filtre i anlæg (Udsugning)	X		X		
Flexforbindelser	X				

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme (Indblæsning)	X				XPZ 722 x 1066
Remme (Udsugning)	X				XPZ 722 x 1066
Motor lejer (Indblæsning)	X				Skjæper lidt.
Motor lejer (Udsugning)	X			X	Striber/ryster MEGET
Vand-Varmeflade	X				
EL-Varmeflade					
Veksler	X			X	Rotar REM KNÆKKEK / veksler sidder fast / skal renses
Spjæld indtag + motor	X			X	motor defekt & faldet af.
Spjæld afkasts + motor	X				
Bypassspjæld veksler + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Poseindblæsning					
Armaturer (Udsugning)					
Trykvagt (procesudsug)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat	X				
Brandtermostat (Indblæsning)	X				
Brandtermostat (Udsugning)	X				

**Bemærkninger:**

Anlæg bærer præg af mangl. service.  
Varme fra m/ 70° Roter 70° ?

Måske tilknyttet renningsfilterkasse ? (kasse defekt)





SERVICERAPPORT  
VENTILATION

Dato : 1/6-15  
Sagsnummer :  
Kundenavn : Brødsejov Kvarne  
Adresse :  
Aggregattype : SABLUX 15902 (Sandblæsemaskine)  
Anlægsnummer :  
Genvindingstype :  
Placering : Bygn. 33,

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	X				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	K				
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)	X	X			
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme (Indblæsning)					
Remme (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	K				
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld veksler + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Poseindblæsning					
Armaturer (Udsugning)					
Trykvagt (procesudsug)	X				

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

~~AFKAST~~ AFKAST LUFT, I HAL?





SERVICERAPPORT  
VENTILATION

Dato :	1/6-15
Sagsnummer :	
Kundenavn :	Brøderhøj Kaserne
Adresse :	
Aggregattype :	Moldow <del>Uden</del> -Ukendt.
Anlægsnummer :	
Genvindingstype :	Endbl.
Placering :	Bygn. 33,

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	X			-	Sidder inde i anlæg.
Ventilator (Indblæsning)	X			X	støjer
Ventilator (Udsugning)					
Filtre i anlæg (Indblæsning)	X		X		
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme (Indblæsning)	X			X	forkert type
Remme (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)	X			X	støjer meget
Motor lejer (Udsugning)					
Vand-Varmeflade	X				
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld veksler + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Poseindblæsning					
Armaturer (Udsugning)					
Trykvagt (procesudsug)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat	X				
Brandtermostat (Indblæsning)	X				
Brandtermostat (Udsugning)					

**Bemærkninger:**  
 Anlæg kan ej testes, start/stop? kan ikke testes.  
 Remshive sidder løst, forsøgt på vejst.

SERVICERAPPORT  
VENTILATION

Dato :	29/5 - 15				
Sagsnummer :					
Kundenavn :	Brødskov Kaserne				
Adresse :					
Aggregattype :	CRU-100				
Anlægsnummer :	udsugn. Kemikaliestueb.				
Genvindingstype :					
Placering :	Dygn. 87, rum 215 H <span style="float: right;">1/2 loft</span>				
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Service afbryder	X			—	mangler
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	X		X	X	Ryster meget X
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Remme (Indblæsning)					
Remme (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	X			X	X
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld veksler + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Poseindblæsning					
Armaturer (Udsugning)					
Trykvagt (procesudsug)					
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
<b>Bemærkninger:</b>					
1 Monteret i fast forbindelse, skal demonteres v/service					



SERVICERAPPORT  
VENTILATION

Dato :	29/5-15				
Sagsnummer :					
Kundenavn :	Brødeshov Kaserne				
Adresse :					
Aggregattype :	TC8 (Dem-vent)				
Anlægsnummer :					
Genvindingstype :	Recirk.				
Placering :	Bygn. 87, Rum 215 H 1/2 Loft.				
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Service afbryder	X				
Ventilator (Indblæsning)	X				Kvæser lidt
Ventilator (Udsugning)					
Filtre i anlæg (Indblæsning)	X		X		M?
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser	X				
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Remme (Indblæsning)	X				XPZ 1000 x 1 stk
Remme (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)	X				Støjer meget
Motor lejer (Udsugning)					
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld veksler + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Poseindblæsning					
Armaturer (Udsugning)					
Trykvagt (procesudsug)					
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
<b>Bemærkninger:</b>					
Tilkyttet HEPA-FILTER.					

SERVICERAPPORT  
VENTILATION

Dato :	27/5-15
Sagsnummer :	
Kundenavn :	Brøderkor Kaserne
Adresse :	
Aggregattype :	VEX 160 HL
Anlægsnummer :	
Genvindingstype :	
Placering :	Bygn 87, tek. rum 105.g.

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	X				
Ventilator (Indblæsning)	X				
Ventilator (Udsugning)	X				
Filtre i anlæg (Indblæsning)	X				490x592x370-8-25 -11- <span style="float:right">x2 875</span>
Filtre i anlæg (Udsugning)	X				-11- 287/592/370-5-2
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme (Indblæsning)					
Remme (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)	X				
Motor lejer (Udsugning)	X				
Vand-Varmeflade	X				
EL-Varmeflade					
Veksler	X	X			
Spjæld indtag + motor	X				
Spjæld afkasts + motor	X				
Bypassspjæld veksler + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Poseindblæsning					
Armaturer (Udsugning)					
Trykvagt (procesudsug)	X			-	
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat	-				mangler.
Brandtermostat (Indblæsning)	X				
Brandtermostat (Udsugning)	X				

<b>Bemærkninger:</b>
FILTRE 1 set M15 + 1 set M17.
Trykkræfter trænger til gennemgang. evt. udskiftning af backup belt.
→ 11- starter stopper?
1-11- uden funktion