

**Den Kongelige Livgarde**

Høveltegård  
Ellebækvej 2  
3460 Birkerød

**Vedrørende : Rapport for service ventilation august 2014**

---

ISO 9001 kølecificeret - 24 timer udkald

Det skal noteres at:

## Bygning 112 tag

Tagventilator Systemair for toilet, kører ikke  
Tagventilator Systemair for grill, spjældmotor defekt LMC 230  
Tagventilator, Vortice (8 stk.) rumudsugning, motorlejer defekt på 3 stk.  
Serviceafbrydere (lovpligtigt) mangler på flere anlæg.

## Bygning 112 køkken

Hovedanlæg kælder/køkken bygning 112  
Type ABB EUGA-22-290  
Bundramme på anlægget er defekt og bør udskiftes.  
Ventilatorlejer er defekte, kan ikke renses.  
Varmefladen skal renses yderligere.  
Spjæld til afkast defekt, kan ikke åbne, er åbnet manuelt.  
Snavsede indblæsningsposer i køkken, har siddet længe, bør skiftes.  
Der er ikke fundet lovpligtigt trykvagt i lokalet.

## Bygning 112 opvask

Generelt set er der meget ringe udsug fra emhætte og der er meget fugt i lokalet.  
Der er ikke fundet lovpligtigt trykvagt i lokalet.  
Tagventilator Exhausto, denne ventilator kører ikke, vand i elinstallation fundet, er formentlig defekt.  
Systemair 250, denne ventilator suger i den ene side af emhætten, dog ikke ret meget.

## Bygning 111A

Lokale 128 Gavl Lindab RS 160 C, rumudsugning, service afbryder mangler  
Varmecentral CBU 200 udsugning, rist i væg mangler, Ø 200  
Auditorium loft, Danvent Spar 20, ventilatorlejer defekte.

Med venlig hilsen



# SERVICERAPPORT

## VENTILATION

Komfort- og klimateknik  
**Dansk HVAC Engineering A/S**  
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service  
 Teknisk Facility Service

<b>Projektnummer:</b>	141912				
<b>Kundenavn:</b>	Høveltegård				
<b>Adresse:</b>	Ellebækvej 2, 3460 Birkerød				
<b>Aggregattype:</b>	Danvent Spar 20				
<b>Anlægsnummer:</b>					
<b>Genvindingstype:</b>					
<b>Placering:</b>	B 111 A, Auditorium, Loft				
<b>Kontrolpunkter</b>					
	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)		x			Lejer defekt
Ventilator (Udsugning)		x			Lejer defekt
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser					
<b>Kontrolpunkter</b>					
	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Remme og remhjul (Indblæsning)	x				
Remme og remhjul (Udsugning)	x				
Motor lejer (Indblæsning)				x	Lejer defekt
Motor lejer (Udsugning)				x	Lejer defekt
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
<b>Kontrolpunkter</b>					
	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Frosttermostat	x				
Brandtermostat (Indblæsning)	x				
Brandtermostat (Udsugning)	x				
<b>Bemærkninger:</b>					
Ventilator lejer defekt					

Service udført	12.08.2014
----------------	------------

# SERVICERAPPORT

## VENTILATION

Komfort- og klimateknik  
**Dansk HVAC Engineering A/S**  
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service  
 Teknisk Facility Service

<b>Projektnummer:</b>	141912				
<b>Kundenavn:</b>	Høveltegård				
<b>Adresse:</b>	Ellebækvej 2, 3460 Birkerød				
<b>Aggregattype:</b>	CBU 125				
<b>Anlægsnummer:</b>					
<b>Genvindingstype:</b>					
<b>Placering:</b>	B 111 A, Dametoilet (Tag)				
<b>Kontrolpunkter</b>					
	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Service afbryder					
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					
<b>Kontrolpunkter</b>					
	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
<b>Kontrolpunkter</b>					
	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
<b>Bemærkninger:</b>					

Service udført	12.08.2014
----------------	------------

# SERVICERAPPORT

## VENTILATION

Komfort- og klimateknik  
**Dansk HVAC Engineering A/S**  
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service  
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141912
Kundenavn:	Høveltegård
Adresse:	Ellebækvej 2, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Novenco ZCF 30
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 111 A, Endegavl

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x	x			
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser	x				

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

<b>Bemærkninger:</b>

Service udført	12.08.2014
----------------	------------

# SERVICERAPPORT

## VENTILATION

Komfort- og klimateknik  
**Dansk HVAC Engineering A/S**  
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service  
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141912
Kundenavn:	Høveltegård
Adresse:	Ellebækvej 2, 3460 Birkerød
Aggregattype:	CBU 160
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 111 A, Herretoilet, (tag)

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder					
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

<b>Bemærkninger:</b>

Service udført	12.08.2014
----------------	------------

# SERVICERAPPORT

## VENTILATION

Komfort- og klimateknik  
**Dansk HVAC Engineering A/S**  
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service  
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141912
Kundenavn:	Høveltegård
Adresse:	Ellebækvej 2, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Exhausto 320
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 111 A, Trykkeri

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x	x			
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)	x		x		
Filtre i anlæg (Udsugning)	x		x		
Flexforbindelser	x				

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade	x				
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

<b>Bemærkninger:</b>
Der er ikke fundet lovpligtig trykvagt i lokalet

Service udført	12.08.2014
----------------	------------

# SERVICERAPPORT

## VENTILATION

Komfort- og klimateknik  
**Dansk HVAC Engineering A/S**  
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service  
 Teknisk Facility Service

<b>Projektnummer:</b>	141912				
<b>Kundenavn:</b>	Høveltegård				
<b>Adresse:</b>	Ellebækvej 2, 3460 Birkerød				
<b>Aggregattype:</b>	CBU 200				
<b>Anlægsnummer:</b>					
<b>Genvindingstype:</b>					
<b>Placering:</b>	B 111 A, Varmecentral				
<b>Kontrolpunkter</b>					
	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					
<b>Kontrolpunkter</b>					
	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
<b>Kontrolpunkter</b>					
	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
<b>Bemærkninger:</b>					
Rist i væggen mangler Ø 200					

Service udført	12.08.2014
----------------	------------

# SERVICERAPPORT

## VENTILATION

Komfort- og klimateknik  
**Dansk HVAC Engineering A/S**  
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service  
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141912
Kundenavn:	Høveltegård
Adresse:	Ellebækvej 2, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Lindab RS 160 C
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 111 A, L 128, Endegavl

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder					Mangler
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

<b>Bemærkninger:</b>

Service udført	12.08.2014
----------------	------------



# SERVICERAPPORT

## VENTILATION

Komfort- og klimateknik  
**Dansk HVAC Engineering A/S**  
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service  
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141912				
Kundenavn:	Høveltegård				
Adresse:	Ellebækvej 2, 3460 Birkerød				
Aggregattype:	ABB EUGA-22 290-1-1-1-1-0				
Anlægsnummer:					
Genvindingstype:					
Placering:	B 112, Kælder køkken				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)		x		x	Lejer
Ventilator (Udsugning)				x	Kan ikke renses / Lejer
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser	x				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)			x		
Remme og remhjul (Udsugning)			x		
Motor lejer (Indblæsning)				x	
Motor lejer (Udsugning)				x	
Vand-Varmeflade					Skal renses
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor				x	Kan ikke åbnes
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)	x				Snavsede poser, har siddet længe
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat	x				
Brandtermostat (Indblæsning)	x				
Brandtermostat (Udsugning)	x				
<b>Bemærkninger:</b>					
Der er ikke fundet lovpligtig trykvagt i lokalet					
Bundramme på anlægget er defekt.					
Ventilator/motorlejer defekte.					
Vand-varmeflade skal renses.					
Spjældafkast kan ikke åbnes.					
Service udført	12.08.2014				

# SERVICERAPPORT

## VENTILATION

Komfort- og klimateknik  
**Dansk HVAC Engineering A/S**  
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service  
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141912
Kundenavn:	Høveltegård
Adresse:	Ellebækvej 2, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Exhausto
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 112, Tag, Grill

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

<b>Bemærkninger:</b>
<b>Spjældmotor defekt</b>
<b>LMC 230</b>
<b>Der er ikke fundet lovpligtig trykvagt i lokalet</b>

Service udført	12.08.2014
----------------	------------

# SERVICERAPPORT

## VENTILATION

Komfort- og klimateknik  
**Dansk HVAC Engineering A/S**  
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service  
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141912
Kundenavn:	Høveltegård
Adresse:	Ellebækvej 2, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Systemair Ø 125 Toilet
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 112, Tag

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder					
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

<b>Bemærkninger:</b>

Service udført	12.08.2014
----------------	------------

# SERVICERAPPORT

## VENTILATION

Komfort- og klimateknik  
**Dansk HVAC Engineering A/S**  
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service  
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141912
Kundenavn:	Høveltegård
Adresse:	Ellebækvej 2, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Systemair Ø 125 Toilet
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 112, Tag

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder					
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

<b>Bemærkninger:</b>

Service udført	12.08.2014
----------------	------------

# SERVICERAPPORT

## VENTILATION

Komfort- og klimateknik  
**Dansk HVAC Engineering A/S**  
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service  
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141912
Kundenavn:	Høveltegård
Adresse:	Ellebækvej 2, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Vortice, 8 ST
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 112

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder					Mangler
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x			x	3 ST
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
<b>Bemærkninger:</b>					
Serviceafbryder mangler					
Motorlejer defekt, 3ST (ud af 8 ST)					

Service udført	12.08.2014
----------------	------------

# SERVICERAPPORT

## VENTILATION

Komfort- og klimateknik  
**Dansk HVAC Engineering A/S**  
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service  
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141912
Kundenavn:	Høveltegård
Adresse:	Ellebækvej 2, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Systemair 250
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	Bygning 112, opvask

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder					
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

<b>Bemærkninger:</b>
Denne ventilator suger i den ene side af emhætte i opvask, dog ikke ret meget.

Service udført	12.08.2014
----------------	------------

# SERVICERAPPORT

## VENTILATION

Komfort- og klimateknik  
**Dansk HVAC Engineering A/S**  
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service  
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141912
Kundenavn:	Høveltegård
Adresse:	Ellebækvej 2, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Tagventilator
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	Bygning 112, opvask

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder					
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x			x	
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x			x	

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

**Bemærkninger:**

Denne ventilator kører ikke, vand i elinstallation fundet, er formentlig defekt  
 Der er ikke fundet lovpligtig trykvagt i lokalet  
 Generelt set er der meget ringe udsug fra emhætte og der er meget fugt i rummer

Service udført	12.08.2014
----------------	------------

# SERVICERAPPORT

## VENTILATION

Komfort- og klimateknik  
**Dansk HVAC Engineering A/S**  
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service  
 Teknisk Facility Service

<b>Projektnummer:</b>	141912				
<b>Kundenavn:</b>	Høveltegård				
<b>Adresse:</b>	Ellebækvej 2, 3460 Birkerød				
<b>Aggregattype:</b>	Systemair				
<b>Anlægsnummer:</b>					
<b>Genvindingstype:</b>					
<b>Placering:</b>	Bygning 112, på taget				
<b>Kontrolpunkter</b>					
	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Service afbryder					
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					
<b>Kontrolpunkter</b>					
	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
<b>Kontrolpunkter</b>					
	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
<b>Bemærkninger:</b>					
Kører ikke. Toilet/Køkken					

Service udført **12.08.2014**