

**Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse**

FES – Anlægsvedligehold

Høveltevej 111-117

3460 Birkerød

Vedrørende : Brødeskov kaserne, rapport for køleservice maj-juni 2015

---

**Det skal bemærkes at:**

Bygning 27

Vandkøleanlæg, anlæg 1

Ekspansionsbeholder defekt, skal udskiftes

Bygning 27

Vandkøleanlæg, anlæg 2

Ekspansionsbeholder defekt, skal udskiftes

Bygning 12, edb

Kompressor (udedel) serviceret, kunne ikke få adgang til indedel.


Bygning 25, kursus

Flap for luftfordeling defekt.

Ellers OK

Med venlig hilsen

**Jørgen Langkjær**



Anlægs nummer.	Byg 27 vandkøl Nr2	Kunde	Brødeskov kasserne	Udført af	Torben
Sagsnummer	s-1838	Påbegyndt uge	27	År	2015
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-pressostat	31	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	2	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	-		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	8	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	21	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	Vex		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	-				
Kondensatorflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	nej				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	410a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærknvurderinger	Ekspansionsbeholder defekt- skal udsk				
Arbejdet afsluttet uge	27			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Byg 27 vandkøl Nr1	Kunde	Brødeskov kasserne	Udført af	Torben
Sagsnummer	s-1838	Påbegyndt uge	27	År	2015
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-pressostat	31	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	2	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	-		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	7,89	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	21	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	Vex		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	-				
Kondensatorflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	nej				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	410a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærknvurderinger	Ekspansionsbeholder defekt- skal udsk				
Arbejdet afsluttet uge	27			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægsnummer.	Byg 12 edb	Kunde	Brødeskov kasserne	Udført af	Torben
Sagsnummer	s-1838	Påbegyndt uge	27	År	2015
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-pressostat	26	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	1	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning				prøvet i tvang kunne ikke komme ind i rum	
Rørsystem kontrolleret	-				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	3,89	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	16	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	-		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	-				
Kondensatorflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	nej				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	407				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærknvurderinger	ikke set på indedel				
Arbejdet afsluttet uge	27			Godkendt (ja/nej)?	

Anlægs nummer.	Byg 24	Kunde	Brødeskov kasserne	Udført af	Torben
Sagsnummer	s-1838	Påbegyndt uge	27	År	2015
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæserstyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	8,50	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	ok				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	vasket	
Filtre rensset/skiftet	nej				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	410				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	god				
Arbejdet afsluttet uge	27			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Byg 25 kursus rum	Kunde	Brødeskov kasserne	Udført af	Torben
Sagsnummer	s-1838	Påbegyndt uge	27	År	2015
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	3.8	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	-		Stand	ikke god	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kondensatorflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	nej				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	407c				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærknvurderinger	flap i indedel defekt				
Arbejdet afsluttet uge	27			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Byg 27 split køl teknikrum	Kunde	Brødeskov kasserne	Udført af	Torben
Sagsnummer	s-1838	Påbegyndt uge	27	År	2015
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	8	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	-				
Kondensatorflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	nej				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	410a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærknvurderinger					
Arbejdet afsluttet uge	27			Godkendt (ja/nej)?	ja