

Den Kongelige Livgarde

Høvelte kaserne

Høveltevej 117

3460 Birkerød

Vedrørende : Rapport for service ventilation august 2014

ISO 9001 kølecertificeret - 24 timer udkald

Uddrag af noter på serviceskemaer:

Dato	Bygning	Anlæg	Komponent	Bemærkning
03.07.2014	B 42, Atriumgård	Grill		Ventilator udsug defekt, remskive: SPZ 132-3 Motorlejer defekt, Motorremskive: SPZ 80-3 Afkast spjæld defekt
03.07.2014	B 42, Loft-1	CBU 100		Service afbryder mangler
03.07.2014	B 42, Loft-2	Danvent		Ventilator udsug defekt Ventilator ind 100 Motorleje udsug defekt Motor ind 100 Spjæld indtag kan ikke lukke Ind SPZ 80 Motor - SPZ 112 Ventilator Ud SPZ SPZ 90 Motor - SPZ 118 Ventilator 4 x XPZ 900 Frosttermostat kan ikke åbnes Anlægget kører ikke
03.07.2014	B 42, Loft-3	VEX 2.0		Motorleje defekt Anlægget kører ikke
03.07.2014	B 42, Loft-4	Toilet - Bad		Motorleje defekt
03.07.2014	B 42, Loft-5	Nordisk Ventilation		Motorleje defekt (SPA 224-2) Anlæg har det ikke godt. Udsug kan ikke renses Ventilatorhus (360x360) Ventilator Ø 105 – aksel 25mm

03.07.2014	B 42, Loft-6	Nordisk Ventilation		Motorleje defekt Afkast spjæld defekt Remhjul defekt
03.07.2014	B 42, Loft-7	Nilan		Indblæsning kører ikke Fejl på El - Strøm til display falder ud
07.07.2014	B 40, Depot-1 Vareindlevering	Nordisk Ventilation		Ny rem vedlagt Anlæg kører ikke. Ønskes fjernet.
07.07.2014	B 40, Depot-2	BOX Be-s-160-4	Motor	Motorlejer defekt
07.07.2014	B 40, Depot-4 Kælder Sikringsrum	Exhausto VEX 3.5		Motorlejer, remhjul og remme støjer meget Filtre: 490x450x48 Mangler en rist i indblæsning Ø 160
07.07.2014	B 40, Loft-1	Novenco	Motor	Motor Indblæsning defekt
07.07.2014	B 40, Loft-2	BOX 250		Kører den forkerte vej. Er rettet
07.07.2014	B 40, Loft-3	Danvent		Afkastspjæld vil ikke lukke Kører den forkerte vej. Er rettet
07.07.2014	B 40, Loft-4	Danvent	Remme og remhjul Motor	Lejer defekt, kilerem udskiftet Motorlejer defekt
07.07.2014	B 40, Loft-5	Exhausto Box		Hast regulator virker ikke
07.07.2014	B 41, Loft-1	Danvent Spar 32		Ventilatorer defekte Motorlejer defekte Motor bypass-spjæld defekt Der er dyr i anlægget.
07.07.2014	B 41, Loft-2	BESF 250		Anlægget er defekt
07.07.2014	B 41, Loft-3	Danvent Spar 32		Ventilator Indblæsning defekt Motorlejer defekt Udsugning kører ikke. Der er dyr i anlægget.


07.07.2014	B 43, Kælder - Hal	Gl. recirkulationsanlæg		Lejer defekte – Motorlejer defekte Gammelt recirkulations anlæg
14.07.2014	B 56, 1. sal, Depot	Kalorifere CA 4 – VE 10		Anlæg kører ikke Filtre bør ændres til Kassetfiltre
14.07.2014	B 56, ST, Depot	Anlægsnr. VE 01 VEX 2.0		Indblæsningspose Ø 200 x 6000, skal vaskes evt. udskiftes Indtag/Afkast for tæt placeret
14.07.2014	B 56, ST, Depot	Fugt kontrol		Mangler endebundsriste Ø 80 1 ST afgrening defekt
14.07.2014	B 57, 1. sal, Depot	Anlægsnr. VE 01		Anlæg kører ikke Kileremme OK, A49?? Ventilator lejer defekt Motorlejer defekt Motor remskive ukorrekt, men virker
14.07.2014	B 57, 1. sal, Depot	Anlægsnr. VE 02		Anlæg kører ikke Kileremme ikke OK, A50?? Motor bør udskiftes til SP Motorlejer defekt Motor remskive ukorrekt, men virker
14.07.2014	B 57, 1. sal, Depot	Anlægsnr. VE 02 Nordisk Vent.		Anlæg kører ikke. Varme på anlæg: Ind 70 grader, Ud 60 grader.
14.07.2014	B 57, 1. sal, Depot	Anlægsnr. VE 04 Nordisk Vent.		Anlæg kører ikke. Vent. Lejer defekt Motorlejer defekt Motor remskive ukorrekt, men virker Kileremme OK, A49??
14.07.2014	B 57, 1. sal, Depot	Anlægsnr. VE 3		Anlæg kører ikke
14.07.2014	B 57, 1. sal, Depot	Kalorifere CA 4		Anlæg kører ikke
14.07.2014	B 57, ST, Depot	Kalorifere CA 1		Anlæg kører ikke Filter:

				400 x 2000 Klipfilter Bundfilter 400 x 410 klipfilter Evt. Kasettefilter 295 x 400
14.07.2014	B 57, ST, Depot	Kalorifere CA 2		Anlæg kører ikke
14.07.2014	B 57, ST, Depot	Kalorifere CA 3		Anlæg kører ikke
15.07.2014	B 21, Endegavl	VPL 48		Cirkulationspumpe defekt Ventilator udskiftet, Ventilatormotor udskiftet
15.07.2014	B 21, gang	CBU 200		Ventilator udskiftet
15.07.2014	B 21, varmecentral	CBU 160		Ventilator udskiftet
15.07.2014	B 22, Kælder	CBU 200		Vent. Hjul defekt
15.07.2014	B 22, Lille gård	VPL 30		Afkast bør føres over tag. Indblæsning kan ikke serviceres, Styrehus monteret foran motor/hus
15.07.2014	B 22, lok. 129	Turbo Vent		Kan ikke åbnes
15.07.2014	B 22, varmecentral	CBU 160		Vent. Lejer defekt
17.07.2014	B 129, Balkon Loft over toilet	Systemair (DV 40)?	Motorleje	Gummibøsning defekt Hallen aflåst, kontrol af termostater m.v. ikke mulig.
17.07.2014	B 129, Balkon Loft over toilet	VEX 2.5		Frosttermostat mangler??
17.07.2014	B 135, Gavl Vest	Systemair DV 40		Anlæg kører halv kraft Brandtermostat Indblæsning hænger lidt
17.07.2014	B 137, Balkon	Systemair DV 40		Rotorveksler kører ikke, Mangler frekvensomformer Mangler termostater (Brand I/U, Frost)
17.07.2014	B 137, Gavlport	Systemair DV 20		Rotorveksler kører ikke, Mangler frekvensomformer

				Mangler termostater (Brand I/U, Frost) Anlæg starter ikke efter sluk af service afbryder
18.07.2014	B 131, Taget	Rumudsugning	Trykskab	2 ventilatorer i skab (trykskab) Mug i skabet
18.07.2014	B 131, Under loft	Box 315	3 ventilatorer	Tilsluttet Novenco filterkasse
18.07.2014	B 131, Under loft	Box 315	Novenco filterkasse	3 ventilatorer i B 131 tilsluttet
18.07.2014	B 131, Vaskehal	Ventilation		Bør udskiftes, udsugning fra grav
22.07.2014	B 130, Kontor Tag (port)	VÅ Gram – VT 500		Anlæg bør opjusteres. Kontorpladser
22.07.2014	B 130, Port, Udv. væg	Exhausto		Anlæg kører ikke. Defekt, bør måske flyttes?
22.07.2014	B 130, Smørehal Miljøskab/Tag	Højtryk Ø 100		Anlæg slår fra. Sidder fast Defekt,
22.07.2014	B 130, St. væg	Højtryk		Olielager, Kompressor m.v.
22.07.2014	B 2, Skunk	CBU 125		Defekt, støjer
22.07.2014	B 2, Skunk	CBU 125		Defekt, støjer
23.07.2014	B 3, Loft	BOX BESF 180-4		Emhætte kører ikke. Mangler strøm til regulering. Emhætte defekt.
23.07.2014	B 3, Loft	BOX BESF 200-4		Brummer. (Toilet/Printerrum).
23.07.2014	B 60, L 149 Toiletrum	CBU 100		Ventilator støjer/brummer
23.07.2014	B 60, N-siden Ude	Lindab RS 160 C	Agg. 1, Øst	Rist rensset. Timer styret
23.07.2014	B 60, N-siden Ude	Lindab RS 160 C	Agg. 2, Midten	Rist rensset. Timer styret

23.07.2014	B 60, N-siden Ude	Lindab RS 160 C	Agg. 3, Vest	Rist rensat. Timer styret
23.07.2014	B 9, L 125 Post, Vindfang	Lindab vægventilator		Temperatur styret
23.07.2014	B 9, L 147	Vinduesventilat or		Defekt. Automatik virker ikke.
23.07.2014	B 9, Møderum Lokale 134-N	Vinduesventilat or		Automatik virker ikke
23.07.2014	B 9, Møderum Lokale 134-S	Vinduesventilat or		Automatik virker ikke
23.07.2014	B 9, Printerrum Gang	Vinduesventilat or		Automatik virker ikke

Med venlig hilsen
Jørgen Langkjær



SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	CBU 125
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 2, Skunk

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)					
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)					

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Defekt, støjer	

Service udført	22.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik

Dansk HVAC Engineering A/S

Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service

Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	CBU 125
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 2, Skunk

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)					
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)					

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Defekt, støjer

Service udført 22.07.2014

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:		141891			
Kundenavn:		Høvelte Kaserne			
Adresse:		Høveltevej 117, 3460 Birkerød			
Aggregattype:		Husqvarna Tørreskab			
Anlægsnummer:					
Genvindingstype:					
Placering:		B 2, ST, Gang			
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
Bemærkninger:					

Service udført	23.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	BOX BESF 200-4
Anlægsnummer:	VE 02
Genvindingstype:	Udsugning
Placering:	B 3, Loft

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				Brummer

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Toilet/Printerrum

Service udført 23.07.2014

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	BOX BESF 180-4
Anlægsnummer:	VE 03
Genvindingstype:	Udsugning
Placering:	B 3, Loft

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Emhætte kører ikke. Mangler strøm til regulering.

Emhætte defekt

Service udført 23.07.2014

SERVICERAPPORT VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891				
Kundenavn:	Høvelte Kaserne				
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød				
Aggregattype:	Vinduesventilator				
Anlægsnummer:					
Genvindingstype:					
Placering:	B 9, Printerrum gang				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
Bemærkninger:					
Automatik virker ikke					

Service udført	23.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
Teknisk Facility Service

Projektnummer:		141891			
Kundenavn:		Høvelte Kaserne			
Adresse:		Høveltevej 117, 3460 Birkerød			
Aggregattype:		Lindab Vægventilator			
Anlægsnummer:					
Genvindingstype:					
Placering:		B 9, L 125 Post Vindfang			
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
Bemærkninger:					
Temperatur styret					

Service udført	23.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891				
Kundenavn:	Høvelte Kaserne				
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød				
Aggregattype:	Vinduesventilator				
Anlægsnummer:					
Genvindingstype:					
Placering:	B 9, L 134-N Mødelokale				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
Bemærkninger:					
Automatik virker ikke					

Service udført	23.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891				
Kundenavn:	Høvelte Kaserne				
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød				
Aggregattype:	Vinduesventilator				
Anlægsnummer:					
Genvindingstype:					
Placering:	B 9, L 134-S Mødelokale				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
Bemærkninger:					
Automatik virker ikke					

Service udført	23.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:		141891			
Kundenavn:		Høvelte Kaserne			
Adresse:		Høveltevej 117, 3460 Birkerød			
Aggregattype:		Vinduesventilator			
Anlægsnummer:					
Genvindingstype:					
Placering:		B 9, L 147 Kontor			
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder					
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)				x	
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)				x	
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
Bemærkninger:					
Defekt, Automatik virker ikke					

Service udført	23.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	CBU 160
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 21, Varmecentral

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder					
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)			x		Udskiftet
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)					
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:
Ventilator udskiftet

Service udført	15.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	CBU 200
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 21, Gang

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder					
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)			x		Udskiftet
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)					
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:
Ventilator udskiftet

Service udført	15.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	VPL 48
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	X
Placering:	B 21, Endegavl

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x		x		Udskiftet
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser	x				

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)	x				
Remme og remhjul (Udsugning)	x				
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:
Cirkulationspumpe defekt
Ventilator udskiftet, Ventilatormotor udskiftet

Service udført	15.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891				
Kundenavn:	Høvelte Kaserne				
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød				
Aggregattype:	CBU 160				
Anlægsnummer:					
Genvindingstype:					
Placering:	B 22, varmecentral				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder					
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)				x	Lejer defekt
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)					
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
Bemærkninger:					
Lejer defekt					

Service udført	15.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	CBU 200
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 22, kælder

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder					
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)				x	Vent. Hjul defekt
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)					
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:
Vent. Hjul defekt

Service udført	15.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	VPL 30
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	X
Placering:	B 22, Lille gård

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	X				
Ventilator (Indblæsning)	X	X			
Ventilator (Udsugning)	X	X			
Filtre i anlæg (Indblæsning)			X		
Filtre i anlæg (Udsugning)			X		
Flexforbindelser	X				

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)	X				
Remme og remhjul (Udsugning)	X				
Motor lejer (Indblæsning)	X				
Motor lejer (Udsugning)	X				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor	X				
Spjæld afkasts + motor	X				
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Afkast bør føres over tag.
 Indblæsning kan ikke serviceres, Styrehus monteret foran motor/hus

Service udført 15.07.2014

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Turbo Vent.
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	X
Placering:	B 22, lok. 129

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder					
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)					
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)					

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Turbo Vent kan ikke åbnes

Service udført	15.07.2014
----------------	------------

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

[illegible]

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

[illegible]

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

[illegible]

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

[illegible]

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

[illegible]

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

[illegible]

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

[illegible]

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
Teknisk Facility Service

[illegible]

SERVICERAPPORT VENTILATION

Dato:	07.07.2014				
Projektnummer:	141891				
Kundenavn:	Høvelte Kaserne				
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød				
Aggregattype:	Exhausto Box				
Anlægsnummer:	VE 05				
Genvindingstype:	Udsugning				
Placering:	B 40, Loft-5				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)	x	x			
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld veksler + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)	x				
Brandtermostat (Udsugning)	x				
Trykvagt ved procesudsug/emhætte					
Bemærkninger:					
Hast regulator virker ikke					

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

[illegible]

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

[illegible]

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

[illegible]

SERVICERAPPORT VENTILATION

Dato:	07.07.2014				
Projektnummer:	141891				
Kundenavn:	Høvelte Kaserne				
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød				
Aggregattype:	Danvent Spar 32				
Anlægsnummer:	VE 02				
Genvindingstype:	Genvinding				
Placering:	B 41, Loft-3				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x	x		x	Indblæs defekt
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)	x		x		
Filtre i anlæg (Udsugning)	x		x		
Flexforbindelser					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)	x			x	Lejer defekt
Motor lejer (Udsugning)	x			x	Lejer defekt
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld veksler + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)	x				
Brandtermostat (Udsugning)	x				
Trykvagt ved procesudsug/emhætte					
Bemærkninger:					
Udsugning kører ikke.					
Der er dyr i anlægget.					

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

[illegible]

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

[illegible]

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
Teknisk Facility Service

[illegible]

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

[illegible]

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

[illegible]

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

[illegible]

SERVICERAPPORT VENTILATION

Dato:	03.07.2014				
Projektnummer:	141891				
Kundenavn:	Høvelte Kaserne				
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød				
Aggregattype:	Nordisk Ventilation				
Anlægsnummer:	VE 01				
Genvindingstype:	Genvinding				
Placering:	B 42, Loft-5				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x	x			Hus: 360x360
Ventilator (Udsugning)	x				Ø 105 - aksel 25mm
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser	x				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)	x	x			
Remme og remhjul (Udsugning)	x	x	x		Kilerem udsk.
Motor lejer (Indblæsning)				x	Motorleje defekt
Motor lejer (Udsugning)	x			x	Motorleje defekt
					SPA 224-2
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld veksler + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat	x				
Brandtermostat (Indblæsning)	x				
Brandtermostat (Udsugning)	x				
Trykvagt ved procesudsug/emhætte					
Bemærkninger:					
Anlæg har det ikke godt.					
Udsug kan ikke renses					

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

[illegible]

SERVICERAPPORT VENTILATION

Dato:	03.07.2014				
Projektnummer:	141891				
Kundenavn:	Høvelte Kaserne				
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød				
Aggregattype:	Nilan				
Anlægsnummer:					
Genvindingstype:	Genvinding				
Placering:	B 42, Loft-7				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x				
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser	x				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)	x				
Remme og remhjul (Udsugning)	x				
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor	Nej				
Spjæld afkasts + motor	Nej				
Bypassspjæld veksler + motor	Nej				
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat	Nej				
Brandtermostat (Indblæsning)	Nej				
Brandtermostat (Udsugning)	Nej				
Trykvagt ved procesudsug/emhætte					
Bemærkninger:					
Indblæsning kører ikke					
Fejl på EI - Strøm til display falder ud					

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

[illegible]

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

[illegible]

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Fugt kontrol
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 56, ST, Depot

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)					
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)					
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:
Mangler endebundsriste Ø 80
1 ST afgang defekt

Service udført	14.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Nordisk Vent.
Anlægsnummer:	VE 03
Genvindingstype:	X
Placering:	B 56, 1. sal, Depot

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	X				
Ventilator (Indblæsning)	X				
Ventilator (Udsugning)	X				
Filtre i anlæg (Indblæsning)			X		
Filtre i anlæg (Udsugning)			X		
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					Direkte træk
Remme og remhjul (Udsugning)					Direkte træk
Motor lejer (Indblæsning)	X				
Motor lejer (Udsugning)	X				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Service udført	14.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Nordisk Vent.
Anlægsnummer:	VE 02
Genvindingstype:	X
Placering:	B 56, 1. sal, Depot

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	X				
Ventilator (Indblæsning)	X				
Ventilator (Udsugning)	X				
Filtre i anlæg (Indblæsning)			X		
Filtre i anlæg (Udsugning)			X		
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					Direkte træk
Remme og remhjul (Udsugning)					Direkte træk
Motor lejer (Indblæsning)	X				
Motor lejer (Udsugning)	X				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Anlæg kører ikke.

Varme på anlæg: Ind 70 grader, Ud 60 grader.

Service udført 14.07.2014

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Nordisk Vent.
Anlægsnummer:	VE 04
Genvindingstype:	X
Placering:	B 56, 1. sal, Depot

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x				Lejer defekt
Ventilator (Udsugning)	x				Lejer defekt
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					Remskive ukorrekt men virker
Remme og remhjul (Udsugning)					Remskive ukorrekt men virker
Motor lejer (Indblæsning)	x			x	Defekt
Motor lejer (Udsugning)	x			x	Defekt

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Anlæg kører ikke.
 Vent. Lejer defekt, Motor lejer defekt, Remskive ukorrekt - men virker,

Service udført 14.07.2014

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Kalorifere
Anlægsnummer:	CA 4 - VE 10
Genvindingstype:	
Placering:	B 56, 1. sal, Depot

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder					
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)					
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		Bør ændres til Kassettefiltre
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		Bør ændres til Kassettefiltre
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)					
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:
Anlæg kører ikke.
Filtre bør ændres til Kassettefiltre

Service udført	14.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Kalorifere
Anlægsnummer:	CA 3 - VE 10
Genvindingstype:	
Placering:	B 56, ST, Depot

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder					
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)					
Filtre i anlæg (Indblæsning)			X		
Filtre i anlæg (Udsugning)			X		
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)					

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Service udført	14.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Kalorifere
Anlægsnummer:	CA 2 - VE 10
Genvindingstype:	
Placering:	B 56, ST, Depot

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder					
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)					
Filtre i anlæg (Indblæsning)			X		
Filtre i anlæg (Udsugning)			X		
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)					

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Service udført	14.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Kalorifere
Anlægsnummer:	CA 1 - VE 10
Genvindingstype:	
Placering:	B 56, ST, Depot

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder					
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)					
Filtre i anlæg (Indblæsning)			X		
Filtre i anlæg (Udsugning)			X		
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)					
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Service udført	14.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	VEX 2.0
Anlægsnummer:	VE 01
Genvindingstype:	
Placering:	B 56, ST, Depot

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x				
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser	x				

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)	x				
Remme og remhjul (Udsugning)	x				
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat	x				
Brandtermostat (Indblæsning)					Mangler?
Brandtermostat (Udsugning)	x				

Bemærkninger:
Indblæsningspose Ø 200 x 6000, skal vaskes evt. udskiftes
Indtag/Afkast for tæt placeret
Logbog mangler

Service udført	14.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Kalorifere
Anlægsnummer:	CA 1 - VE 10
Genvindingstype:	
Placering:	B 57, ST, Depot

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)					
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		400 x 2000 Klipfilter
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)					
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:
Anlæg kører ikke
Evt. Kassetfilter 295 x 400
Bundfilter 400 x 410 Klipfilter

Service udført	14.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Kalorifere
Anlægsnummer:	CA 2 - VE 10
Genvindingstype:	
Placering:	B 57, ST, Depot

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)					
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		400 x 2000 Klipfilter
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)					
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:
Anlæg kører ikke
Evt. Kassetfilter 295 x 400
Bundfilter 400 x 410 Klipfilter

Service udført	14.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Kalorifere
Anlægsnummer:	CA 3 - VE 10
Genvindingstype:	
Placering:	B 57, ST, Depot

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)					
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		400 x 2000 Klipfilter
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)					
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:
Anlæg kører ikke
Evt. Kassetfilter 295 x 400
Bundfilter 400 x 410 Klipfilter

Service udført	14.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Kalorifere
Anlægsnummer:	CA 4 - VE 10
Genvindingstype:	
Placering:	B 57, 1. sal, Depot

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)					
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		400 x 2000 Klipfilter
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)					
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:
Anlæg kører ikke
Evt. Kassetfilter 295 x 400
Bundfilter 400 x 410 Klipfilter

Service udført	14.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	
Anlægsnummer:	VE 3
Genvindingstype:	X
Placering:	B 57, 1. sal, Depot

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x				
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					Ingen remme - direkte træk
Remme og remhjul (Udsugning)					Ingen remme - direkte træk
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Anlæg kører ikke

Service udført	14.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	
Anlægsnummer:	VE 02
Genvindingstype:	X
Placering:	B 57, 1. sal, Depot

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x				
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser	x				

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					Ukorrekt men virker -
Remme og remhjul (Udsugning)					Kileremme - A50
Motor lejer (Indblæsning)				x	Motor bør udskiftes til SP
Motor lejer (Udsugning)				x	Motor bør udskiftes til SP

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Anlæg kører ikke

Service udført	14.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	
Anlægsnummer:	VE 01
Genvindingstype:	X
Placering:	B 57, 1. sal, Depot

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x			x	Lejer defekt
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser	x				

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					Ukorrekt men virker -
Remme og remhjul (Udsugning)					Kileremme - A49
Motor lejer (Indblæsning)				x	
Motor lejer (Udsugning)				x	

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Anlæg kører ikke

Service udført	14.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Lindab RS 160 C
Anlægsnummer:	1
Genvindingstype:	
Placering:	B 60, N-siden ude, Østlige Aggregat.

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x	x			Rist rensat
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:
Rist rensat. Timer styret

Service udført	23.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Lindab RS 160 C
Anlægsnummer:	2
Genvindingstype:	
Placering:	B 60, N-siden ude, Midterste Aggregat.

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x	x			Rist rensat
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:
Rist rensat. Timer styret

Service udført	23.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Lindab RS 160 C
Anlægsnummer:	3
Genvindingstype:	
Placering:	B 60, N-siden ude, Vestlige Aggregat.

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x	x			Rist rensat
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:
Rist rensat. Timer styret

Service udført	23.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891				
Kundenavn:	Høvelte Kaserne				
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød				
Aggregattype:	CBU 100				
Anlægsnummer:					
Genvindingstype:					
Placering:	B 60, L 149, Toiletrum Stuen				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x				Brummer
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				Støjer/Brummer
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
Bemærkninger:					

Service udført	23.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	VEX 2.5
Anlægsnummer:	VE 22
Genvindingstype:	X
Placering:	B 129, Hal, Loft over toilet

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x				
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)	x				Direkte koblet
Remme og remhjul (Udsugning)	x				Direkte koblet
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)	x				
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)	x				

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat	x				Mangler termostat?
Brandtermostat (Indblæsning)	x				
Brandtermostat (Udsugning)	x				

Bemærkninger:
Rotorveksler kører ikke
Frekvensomformer mangler
Anlæg starter ikke efter sluk ved serviceafbryder

Service udført	17.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Systemair
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	X
Placering:	B 129, Gavl

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x				
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser	x				

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)	x				Direkte koblet
Remme og remhjul (Udsugning)	x				Direkte koblet
Motor lejer (Indblæsning)	x				Gummibøsning defekt
Motor lejer (Udsugning)	x				Gummibøsning defekt

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:
Hallen aflåst, kontrol af termostater m.v. ikke mulig.

Service udført	17.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Højtryk
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 130, ST, Væg

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x				
Ventilator (Udsugning)					
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					Direkte koblet
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)					

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Olielager	
Kompressor m.v.	

Service udført	22.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Exhausto
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 130, Port, Udvendig væg

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)					
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)					

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Anlæg kører ikke.
 Defekt, Bør måske flyttes?

Service udført 22.07.2014

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891				
Kundenavn:	Høvelte Kaserne				
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød				
Aggregattype:	Højtryk Ø 100				
Anlægsnummer:					
Genvindingstype:					
Placering:	B 130, Smørehal, Tag, Miljøskab				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)					
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)					
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
Bemærkninger:					
Anlæg slår fra. Sidder fast. Defekt.					

Service udført	22.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:		141891			
Kundenavn:		Høvelte Kaserne			
Adresse:		Høveltevej 117, 3460 Birkerød			
Aggregattype:		VÅ Gram - VT 500			
Anlægsnummer:					
Genvindingstype:					
Placering:		B 130, Port, Tag (kontor)			
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x				
Ventilator (Udsugning)					
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)	x				
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)					
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
Bemærkninger:					
Anlæg bør opjusteres. Kontorpladser					

Service udført	22.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	CBU 125
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 2, Skunk

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)					
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)					

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Defekt, støjer	

Service udført	22.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	CBU 125
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 2, Skunk

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)					
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)					

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Defekt, støjer	

Service udført	22.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	BOX 315
Anlægsnummer:	VE 01
Genvindingstype:	
Placering:	B 131, Under loft

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x				
Ventilator (Udsugning)					
Filtre i anlæg (Indblæsning)					Tilsluttet filterkasse
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser	x				

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					Direkte koblet
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)					
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:
Tilsluttet Novenco Filterkasse

Service udført	18.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	BOX 315
Anlægsnummer:	VE 01
Genvindingstype:	
Placering:	B 131, Under loft

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x				
Ventilator (Udsugning)					
Filtre i anlæg (Indblæsning)					Tilsluttet filterkasse
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser	x				

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					Direkte koblet
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)					
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:
Tilsluttet Novenco Filterkasse

Service udført	18.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	BOX 315
Anlægsnummer:	VE 01
Genvindingstype:	
Placering:	B 131, Under loft

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x				
Ventilator (Udsugning)					
Filtre i anlæg (Indblæsning)					Tilsluttet filterkasse
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser	x				

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					Direkte koblet
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)					
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:
Tilsluttet Novenco Filterkasse

Service udført	18.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Novenco Filterkasse
Anlægsnummer:	VE 01
Genvindingstype:	
Placering:	B 131, Under loft

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder					
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)					
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		Filterkasse
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)					
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat	x				
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:
3 Ventilatorer tilsluttet

Service udført	18.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	CBU 100
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 131, Miljøskab

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser	x				

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)	x				
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Service udført	18.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891				
Kundenavn:	Høvelte Kaserne				
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød				
Aggregattype:	Ventilation				
Anlægsnummer:					
Genvindingstype:					
Placering:	B 131, Vaskehal, Stænkskab				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)	x				
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
Bemærkninger:					

Service udført	18.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
Teknisk Facility Service

Projektnummer:		141891			
Kundenavn:		Høvelte Kaserne			
Adresse:		Høveltevej 117, 3460 Birkerød			
Aggregattype:		Trykvent			
Anlægsnummer:					
Genvindingstype:					
Placering:		B 131, Yderste Hal, Bremsekontrol			
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					Direkte koblet
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
Bemærkninger:					

Service udført	18.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Rumudsugning
Anlægsnummer:	VE 01
Genvindingstype:	
Placering:	B 131, Taget

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					Direkte koblet
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:
2 ventilatorer i skab (tryksskab)
Mug i skabet

Service udført	18.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Dantop (Toilet)
Anlægsnummer:	Toiletudsugning
Genvindingstype:	
Placering:	B 131, Taget

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser	x				

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					Direkte koblet
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Service udført	18.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Trykskab
Anlægsnummer:	VE 01 Udsugning
Genvindingstype:	
Placering:	B 131, Taget

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser	x				

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					Direkte koblet
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:
2 Ventilatorer i skab
Mug i skab

Service udført	18.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Systemair DV 40
Anlægsnummer:	VE 01
Genvindingstype:	X
Placering:	B 135, Endegavl Vest

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x				
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser	x				

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)	x				Direkte koblet
Remme og remhjul (Udsugning)	x				Direkte koblet
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)	x				
Filtre i armaturer (indblæsning)	x				
Armaturer (Udsugning)	x				

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					Hænger lidt
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Anlæg kører halv kraft

Service udført 17.07.2014

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Systemair DV 40
Anlægsnummer:	VE 01
Genvindingstype:	X
Placering:	B 137, Balkon

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x				
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser					
	x				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)	x				Direkte koblet
Remme og remhjul (Udsugning)	x				Direkte koblet
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat	x				Mangler termostater
Brandtermostat (Indblæsning)	x				Mangler termostater
Brandtermostat (Udsugning)	x				Mangler termostater
Bemærkninger:					
Rotorveksler kører ikke, mangler frekvensomformer					

Service udført	17.07.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Systemair DV 20
Anlægsnummer:	VE 02
Genvindingstype:	X
Placering:	B 137, Gavlport

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x				
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser					
	x				

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)	x				Direkte koblet
Remme og remhjul (Udsugning)	x				Direkte koblet
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat	x				Mangler termostater
Brandtermostat (Indblæsning)	x				Mangler termostater
Brandtermostat (Udsugning)	x				Mangler termostater

Bemærkninger:

Rotorveksler kører ikke
 Frekvensomformer mangler
 Anlæg starter ikke efter sluk ved serviceafbryder

Service udført 17.07.2014

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	OHM 300-AA01-01 Aksialvent 2 ST
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 139

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Service udført	15.08.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Gold 15 B 11/B
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 139

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x	x			
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser	x				

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Service udført	15.08.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	OHM 300-AA01-01 Aksialvent 2 ST
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 140

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Service udført	15.08.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Gold 15 B 11 / B
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 140

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x	x			
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser	x				

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Service udført	15.08.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	OHM 300-AA01-01 Aksialvent 2 ST
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 141

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Service udført	15.08.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Gold 15 B 11 / B
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 141

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x	x			
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser	x				

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Service udført	15.08.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Gold 15 B 11/B
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 142

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x	x			
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser	x				

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Service udført	15.08.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	OHM 300-AA01-01 Aksialvent 2 ST
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 142

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Service udført	15.08.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	OHM 300-AA01-01 Aksialvent 2 ST
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 143

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Service udført	15.08.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Gold 15 B 11/B
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 143

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x	x			
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser	x				

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Service udført	15.08.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Gold 15 B 11 / B
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 144

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x	x			
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser	x				

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler				x	Motor defekt

Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Service udført	15.08.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	OHM 300-AA01-01 Aksialvent 2 ST
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 144

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Service udført	15.08.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Gold 15 B 11/B
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 145

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x	x			
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser	x				

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Service udført	15.08.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Gold 15 B 11/B
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 146

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x	x			
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser	x				

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Service udført	15.08.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Gold 15 B 11 / B
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 147

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x	x			
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser	x				

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Service udført	15.08.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141891
Kundenavn:	Høvelte Kaserne
Adresse:	Høveltevej 117, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Stratos ABY 4012600
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 153

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x				
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)	x		x	x	Lejer defekt-Kilerem udskiftet
Remme og remhjul (Udsugning)	x		x	x	Lejer defekt-Kilerem udskiftet
Motor lejer (Indblæsning)				x	
Motor lejer (Udsugning)				x	

Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					

Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld + motor					

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat	x				
Brandtermostat (Indblæsning)	x				
Brandtermostat (Udsugning)	x				

Bemærkninger:

Står på Termofejl

Service udført 15.08.2014