

Den Kongelige Livgarde

Amalienborg

1257 København K

Vedrørende : Rapport for service ventilation oktober 2014

ISO 9001 kølecertificeret - 24 timers udkald

Bemærkninger:

Filtertilstand:

Filter meget snavsede

Indblæsningsposer:

Poser til indblæsning meget snavsede, ingen luft kommer igennem

Alle poser er skiftet

Med venlig hilsen

Jørgen Langkjær



