

Den Kongelige Livgarde
Amalienborg, Kolonnaden
1257 København K

Vedrørende : Rapport for service marts 2017

ISO 9001 kølecertificeret - 24 timers udkald

Bemærkninger:

Filtertilstand:

Filter meget snavsede.
Alle filter er skiftet.

Indblæsningsposer:

Poser til indblæsning meget snavsede, ingen luft kommer igennem.
Alle poser er skiftet.

De integrerede køleanlæg som sidder i anlæggene, har aldrig været i drift.
Alle ledninger er klippet over og styringen er defekt på begge anlæg.
Vi undersøger mulighed for reparation og nyt styrepanel.

Anlæggene er ikke forsynet med lovpligtig servicerafbryder.

Kappetørre/varmeskab:

Anlæg rensat

Med venlig hilsen

Jørgen Langkjær



SERVICERAPPORT
VENTILATION

Dato:	02-03-2017				
Projekt:					
Kundenavn:	Amalienborg				
Adresse:	Kolonnaden				
Aggregattype:	Airmaster 500				
Anlægsnummer:					
Genvindingstype:	Krydsveksler				
Placering:	Vagtstue under loft				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder				X	Mangler på anlæg
Ventilator (Indblæsning)	x				
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser	x				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme (Indblæsning)					
Remme (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade	x				
EL-Varmeflade					
Veksler	x				
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld veksler + motor	x				
Armaturer (Indblæsning)					
Poseindblæsning	x		X		
Armaturer (Udsugning)					
Trykvagt					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
Bemærkninger:					
Køleanlæg kan ikke afprøves					

SERVICERAPPORT
VENTILATION

Dato:	02-03-2017				
Projekt:					
Kundenavn:	Amalienborg				
Adresse:	Kolonnaden				
Aggregattype:	Airmaster 500				
Anlægsnummer:					
Genvindingstype:	Krydsveksler				
Placering:	Sovestue under loft				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder				X	Mangler på anlæg
Ventilator (Indblæsning)	x				
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser	x				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme (Indblæsning)					
Remme (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade	x				
EL-Varmeflade					
Veksler	x				
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld veksler + motor	x				
Armaturer (Indblæsning)					
Poseindblæsning	x		X		
Armaturer (Udsugning)					
Trykvagt					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
Bemærkninger:					
Køleanlæg kan ikke afprøves					

Anlægs nummer.	Tørreskab	Kunde	livgarden Amalienborg		Udført af	Torben
Sagsnummer	s-2388	Påbegyndt uge	9		År	2017
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger		
HT-Pressostat	-	Bar				
LT-Pressostat	-	Bar				
Blæserstyring	-					
Oliestand kompressor	-					
Funktionsprøvning	ok					
Kondensvandsafløb/Pumpe	ok					
El/Kontakter	-					
Rørsystem kontrolleret	-					
Lækagesøgt anlæg	nej					
Suge tryk	-	Bar	Målt med manometer			
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer			
Fordamper flade	ok			Børstet fri for snavs		
Filtre rensset/skiftet	-					
Funktion af ventilatorer	ok					
Kondensatorflade	ok			Børstet		
Filtre rensset/skiftet	-					
Funktion af ventilatorer	ok					
Kølemiddel type	-					
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej				
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok					
Arbejdet afsluttet uge	9			Godkendt (ja/nej)?	Ja	

Udarbejdet af: AK

Godkendt af: JP