

Amalienborg

Amalienborg Slotsplads
Kolonnaden
1015 København K

Vedrørende.....: Kappetørreanlæg november 2014

ISO 9001 kølecertificeret - 24 timer ud kald

Rapport for køleservice.


Det skal noteres at:

Anlægget er blevet funktionsafprøvet og lækageundersøgt, ingen utætheder.

Kondensator og kondens afløb er blevet rensset.

Med venlig hilsen

Jørgen Langkjær



Service rapport køl

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------|
| Anlægs nummer. | Tørreskab | Kunde | Amalienborg | Udført af | Torben |
| Sagsnummer | s-1406 | Påbegyndt uge | 45 | År | 2014 |
| Opgaver | Resultat | | Handling | Bemærkninger | |
| HT-pressostat | - | Bar | Kontrolleret | | |
| LT-pressostat | - | Bar | Kontrolleret | | |
| Blæserstyring | - | | Kontrolleret | | |
| Oliestand kompressor | - | | Kontrolleret | | |
| Funktionsprøvning | ok | | | | |
| Rørsystem kontrolleret | ok | | | | |
| Lækagesøgt anlæg | nej | | | | |
| Sugetryk | - | Bar | Målt med manometer | Ingen målested | |
| Kondenseringstryk | - | Bar | Målt med manometer | | |
| Fordamperflade | ok | | Stand | | |
| Filtre rensset/skiftet | - | | | | |
| Funktion af ventilatorer | ok | | | | |
| Kondensatorflade | ok | | Stand | | |
| Filtre rensset/skiftet | - | | | | |
| Funktion af ventilatorer | ok | | | | |
| Kølemiddel type | - | | | | |
| Påfyldt kølemiddel | nej | | | | |
| Generel vurdering og bemærkning | anlæg testet og afløb testet | | | | |
| Arbejdet afsluttet uge | 45 | Godkendt (ja/nej) ja | | | |