

Aflandshage

2791 Dragør

Service rapport for køleservice februar 2014

Rapport for køleservice.

Det servicede anlæg er OK.

Servicerapport

Anlægs nummer.	Maskinrum Acson	Kunde	aflangshage	Udført af	torben
Sagsnummer	s-1478	Påbegyndt uge	9	År	2014
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæserstyring	-		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	7,6	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	ok			renset	
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	vasket	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	410a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	god				
Arbejdet afsluttet uge	9			Godkendt (ja/nej)?	ja

	Udarbejdet af: TL
	Godkendt af: TL
S-1478 aflangshage	Revisionsdato: 22/01/2013
Side 1	