

Den Kongelige Livgarde

134 KASELM Sandholmlejen

Ellebækvej 13

3460 Birkerød


Vedrørende : Rapport for service ventilation august 2014

ISO 9001 kølecertificeret - 24 timer udkald

Kommentarer fra serviceskemaer:

Dato	Bygning	Anlæg	Komponent/Funktion	Bemærkning
14.08. 2014	B 51 Graven	Geovent MSFG 250-3	Måske defekt	Kører ikke.
14.08. 2014	B 51, L 117 Svejsearm	??	Udsugning	Service afbryder mangler
14.08. 2014	B 51, L 119 Malerrum	Systemair MUB 025-315EG DK	Ventilator indblæsning	Ventilator indblæsning kører ikke. Filtre indsugning: 500x610 Klip
14.08. 2014	B 51 Taget	Danvent DUA 50	Motorleje indblæs	Defekt
14.08. 2014	B 50 Taget	??	Ventilator Udsug	Kører ikke
14.08. 2014	B 50 Grav	??	Ventilator Udsug	Defekt, skal skiftes.

Med venlig hilsen

Jørgen Langkjær


SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141938				
Kundenavn:	Sandholm				
Adresse:	Ellebækvej, 3460 Birkerød				
Aggregattype:	??				
Anlægsnummer:					
Genvindingstype:					
Placering:	B 50 , Grav				
Kontrolpunkter					
	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder					
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)				x	Skal skiftes
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					
Kontrolpunkter					
	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)				x	
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter					
	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
Bemærkninger:					

Service udført	14.08.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141938
Kundenavn:	Sandholm
Adresse:	Ellebækvej, 3460 Birkerød
Aggregattype:	??
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 50 , Tag

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder					
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)				X	Kører ikke
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)					
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:
Kører ikke

Service udført	14.08.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141938				
Kundenavn:	Sandholm				
Adresse:	Ellebækvej, 3460 Birkerød				
Aggregattype:	Systemair K 160				
Anlægsnummer:					
Genvindingstype:					
Placering:	B 51, Graven				
Kontrolpunkter					
	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					
Kontrolpunkter					
	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter					
	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
Bemærkninger:					

Service udført	14.08.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141938
Kundenavn:	Sandholm
Adresse:	Ellebækvej, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Geovent MSFG 250-3
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 51, Graven/Gulvsug

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder					
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)					
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)					
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:
Kører ikke!

Service udført	14.08.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141938
Kundenavn:	Sandholm
Adresse:	Ellebækvej, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Systemair MUB 025-315 EC DK
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 51 , L 119 Malerrum

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder					
Ventilator (Indblæsning)					Kører ikke
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		500x610 Klip
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Service udført	14.08.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141938				
Kundenavn:	Sandholm				
Adresse:	Ellebækvej, 3460 Birkerød				
Aggregattype:	??				
Anlægsnummer:					
Genvindingstype:					
Placering:	B 51 , L 121 Olierum				
Kontrolpunkter					
	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder					
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					
Kontrolpunkter					
	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter					
	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
Bemærkninger:					

Service udført	14.08.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141938				
Kundenavn:	Sandholm				
Adresse:	Ellebækvej, 3460 Birkerød				
Aggregattype:	??				
Anlægsnummer:					
Genvindingstype:					
Placering:	B 51 , L 121 Olierum				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder					
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
Bemærkninger:					

Service udført	14.08.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141938				
Kundenavn:	Sandholm				
Adresse:	Ellebækvej, 3460 Birkerød				
Aggregattype:	VEX 1.5				
Anlægsnummer:					
Genvindingstype:					
Placering:	B 51 , Omklædning				
Kontrolpunkter					
	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x	x			
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		400x260x48 F7
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		400x260x48 F5
Flexforbindelser					
Kontrolpunkter					
	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade	x				
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter					
	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
Bemærkninger:					

Service udført	14.08.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141938				
Kundenavn:	Sandholm				
Adresse:	Ellebækvej, 3460 Birkerød				
Aggregattype:	VÅ Gram 125				
Anlægsnummer:					
Genvindingstype:					
Placering:	B 51, lokale ved port, sugarm				
Kontrolpunkter					
	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					
Kontrolpunkter					
	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter					
	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
Bemærkninger:					

Service udført	14.08.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatisk VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141938
Kundenavn:	Sandholm
Adresse:	Ellebækvej, 3460 Birkerød
Aggregattype:	Danvent DUA 50
Anlægsnummer:	
Genvindingstype:	
Placering:	B 51 , Tag

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x	x			
Ventilator (Udsugning)					
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)	Nej				
Remme og remhjul (Udsugning)	Nej				
Motor lejer (Indblæsning)	x			x	
Motor lejer (Udsugning)	x				

Vand-Varmeflade	x	x			
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld + motor	x				

Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat	Nej				
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					

Bemærkninger:

Service udført	14.08.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141938				
Kundenavn:	Sandholm				
Adresse:	Ellebækvej, 3460 Birkerød				
Aggregattype:	VÅ Gram 100				
Anlægsnummer:					
Genvindingstype:					
Placering:	B 51, Værksted, Miljøskab				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
Bemærkninger:					

Service udført	14.08.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141938				
Kundenavn:	Sandholm				
Adresse:	Ellebækvej, 3460 Birkerød				
Aggregattype:	VÅ Gram 200				
Anlægsnummer:					
Genvindingstype:					
Placering:	B 51, Værksted, Svejsesug				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
Bemærkninger:					

Service udført	14.08.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141938				
Kundenavn:	Sandholm				
Adresse:	Ellebækvej, 3460 Birkerød				
Aggregattype:	VÅ Gram 125				
Anlægsnummer:					
Genvindingstype:					
Placering:	B 51, L 112, slibestøv				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
Bemærkninger:					

Service udført	14.08.2014
----------------	------------

SERVICERAPPORT

VENTILATION

Komfort- og klimateknik
Dansk HVAC Engineering A/S
 Ventilationsanlæg Køleanlæg Automatik VVS Service
 Teknisk Facility Service

Projektnummer:	141938				
Kundenavn:	Sandholm				
Adresse:	Ellebækvej, 3460 Birkerød				
Aggregattype:	??				
Anlægsnummer:					
Genvindingstype:					
Placering:	B 51, L 117, svejsearm				
Kontrolpunkter					
	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder					Mangler
Ventilator (Indblæsning)					
Ventilator (Udsugning)	x				
Filtre i anlæg (Indblæsning)					
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser					
Kontrolpunkter					
	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)					
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)					
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor					
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter					
	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)					
Brandtermostat (Udsugning)					
Bemærkninger:					

Service udført	14.08.2014
----------------	------------