

**Forsvarets Laboratorium**

Flyvestation Værløse  
Jonstrupvej 300  
Værløse

Vedrørende : Rapport for service og filterskift ventilationsanlæg november 2016

---

ISO 9001 kølecertificeret - 24 timers udkald

Specielle bemærkninger:

**STRATO-05**

Bagerste leje defekt

**DV25 Danvent**

Spjæld indtag defekt, er åben hele tiden, lukker ikke ved brand  
Lejer støjer

**KomfoVent**

2 zonevarmeflader kan ikke kontrolleres, for snæver montage  
Leje støjer

**VEX 3,5 Exhausto**

Lejer defekte

Med venlig hilsen

**Jørgen Langkjær**





<b>Dato:</b>	16-11-2016				
<b>Rekvissionsnr:</b>					
<b>Kundenavn:</b>	Forsvarets Laboratorium				
<b>Adresse:</b>	Jonstrupvej 300, Bygn. 327 Værløse				
<b>Aggregattype:</b>	DV25 Danvent				
<b>Anlægsnummer:</b>					
<b>Genvindingstype:</b>	Indblæsning				
<b>Placering:</b>	Bunker				
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Service afbryder	x				
Ventilator (indblæsning)	x	x			
Ventilator (udsugning)					
Filtre i anlæg (indblæsning)	x		x		
Filtre i anlæg (udsugning)					
Flexforbindelser	x				
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Remme (indblæsning)	/				
Remme (udsugning)	/				
Motorlejer (indblæsning)	x			x	Lejer støjer
Motorlejer (udsugning)					
Remskiver (indblæsning)					
Remskiver (udsugning)					
Vand-Varmeflade	x	x			
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor	x			X	Defekt, konstant åben, brandfare
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld veksler + motor					
Røgspjæld					
Armaturer (indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (udsugning)					
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Frosttermostat	x				
Brandtermostat (indblæsning)	x			x	Kan ikke serviceres
Brandtermostat (udsugning)					
Trykvagt ved procesudsug/emhætte					
<b>Bemærkninger:</b>					
<b>Spjæld indtag defekt, er åben hele tiden, lukker ikke ved brand</b>					
<b>500x900x140 Spjæld</b>					

<b>Dato:</b>	16-11-2016				
<b>Rekvissionsnr:</b>					
<b>Kundenavn:</b>	Forsvarets Laboratorium				
<b>Adresse:</b>	Jonstrupvej 300, Bygn. 327 Værløse				
<b>Aggregattype:</b>	KomfoVent				
<b>Anlægsnummer:</b>					
<b>Genvindingstype:</b>	Krydsveksler				
<b>Placering:</b>	Bygn 329, rum 105 loft				
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Service afbryder	x				
Ventilator (indblæsning)	x	x			
Ventilator (udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (indblæsning)	x		x		
Filtre i anlæg (udsugning)	x		x		
Flexforbindelser	x				
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Remme (indblæsning)	/				
Remme (udsugning)	/				
Motorlejer (indblæsning)	X				
Motorlejer (udsugning)	X			x	Leje støjer
Remskiver (indblæsning)	/				
Remskiver (udsugning)	/				
Vand-Varmeflade	x				Ekstern flade
EL-Varmeflade					
Veksler	x	x			
Spjæld indtag + motor	x	x			Motor langsom
Spjæld afkasts + motor	x	x			Motor langsom
Bypassspjæld veksler + motor	x				
Røgspjæld					
Armaturer (indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (udsugning)					
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Frosttermostat	x				2 stk monteret
Brandtermostat (indblæsning)	x				
Brandtermostat (udsugning)	x				
Trykvagt ved procesudsug/emhætte					
<b>Bemærkninger:</b>					
<b>Der er befugter på anlæg, kører ikke</b>					
<b>2 zonevarmeplader kan ikke kontrolleres, for snæver montage</b>					

<b>Dato:</b>	16-11-2016				
<b>Rekvissionsnr:</b>					
<b>Kundenavn:</b>	Forsvarets Laboratorium				
<b>Adresse:</b>	Jonstrupvej 300, Bygn. 327 Værløse				
<b>Aggregattype:</b>	VEX 3,5				
<b>Anlægsnummer:</b>					
<b>Genvindingstype:</b>	Krydsveksler				
<b>Placering:</b>	Bygn 327, loft				
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Service afbryder	x				
Ventilator (indblæsning)	x	x			
Ventilator (udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (indblæsning)	x		x		
Filtre i anlæg (udsugning)	x		x		
Flexforbindelser	x				
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Remme (indblæsning)	/				
Remme (udsugning)	/				
Motorlejer (indblæsning)	X			X	Leje defekte
Motorlejer (udsugning)	X			X	Leje defekte
Remskiver (indblæsning)	/				
Remskiver (udsugning)	/				
Vand-Varmeflade	x				
EL-Varmeflade					
Veksler	x	x			
Spjæld indtag + motor	x	x			
Spjæld afkasts + motor	x	x			
Bypassspjæld veksler + motor	x			x	Fungerer ikke
Røgspjæld					
Armaturer (indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (udsugning)					
<b>Kontrolpunkter</b>	<b>Kontrol</b>	<b>Renset</b>	<b>Skiftet</b>	<b>Defekt</b>	<b>Bemærkninger</b>
Frosttermostat	x				
Brandtermostat (indblæsning)	x				
Brandtermostat (udsugning)	x				
Trykvagt ved procesudsug/emhætte					
<b>Bemærkninger:</b>					
<b>Ny skrue mangler til frontlåge øverst, L80</b>					



