

Den Kongelige Livgarde

Livgardens Kaserne
Høveltevej 111
3460 Birkerød

Vedrørende : KRATBJERG, servicereport for køleanlæg december 2015

ISO 9001 kølecificeret - 24 timer udkald


Bemærkninger:

Kondensator på kompressoranlæg var voldsomt tilsmudset grundet sin placering.
Anlæg tæt på defekt.

Spulet med vand og vandslange samt rensset med kondensatorrens.

Anlæg i øvrigt fundet OK

Med venlig hilsen
Jørgen Langkjær



Anlægs nummer.	Server rum	Kunde	hvj.kratbjerg	Udført af	Torben
Sagsnummer	s-2035	Påbegyndt uge	49	År	2015
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	8,35	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	ok				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	renset	
Filtre rensset/skiftet	nej				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	410				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	kondensator var meget beskidt ,renset Ellers ok				
Arbejdet afsluttet uge	49			Godkendt (ja/nej)?	ja