

**Den Kongelige Livgarde**

Livgardens Kaserne  
Høveltevej 111  
3460 Birkerød

Vedrørende : KRATBJERG, servicereport for køleanlæg december 2016

---

ISO 9001 kølecificeret - 24 timers udkald

Bemærkninger:

Kondensator på kompressoranlæg meget tilsmudset grundet sin placering.  
Anlæg er meget nedslidt.

Spulet med vand og vandslange samt rensset med kondensatorrens.

Anlæg i øvrigt fundet OK

Med venlig hilsen  
**Jørgen Langkjær**



# Service rapport

Dato: 12-2016

Anlægs nummer.	Server rum	Kunde	hvj.kratbjerg	Udført af	Torben
Sagsnummer	s-2035	Påbegyndt uge	50	År	2016
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	8,55	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	ok				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	renset	
Filtre rensset/skiftet	nej				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	410				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	Kondensator rensset, anlæg meget slidt				
Arbejdet afsluttet uge	50			Godkendt (ja/nej)?	ja