

INTYG - OVK


Intyg över genomförd funktionskontroll av ventilationssystem enligt förordningen BFS
2011:16, OVK 1 med ändringar t.o.m. BFS 2012:7, OVKAR 1

Fastighetsbet: Glasäppet 1
Adress: Brunnssäpplsväg 2-4
432 46 Varberg

Systemnr:	Besiktning- resultat	Besiktning:	Ombes:	Nästa bes:
LA1,FF1	Godkänd	2018-08-01		2021-08-01
LA1,FF1	Godkänd	2018-08-01		2021-08-01

Kontrollant: Per Wikstrand
Behörighet: Riks K
Företag: Klimat och ventilationservice AB
Adress: Vare 37
Ort: 432 91 Varberg

Protokollet finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd


Per Wikstrand

FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr.

Tidigare besiktning		2015-09-03		Besiktningens resultat Godkänd <i>Ombes.</i>		Besiktningens Intervall 3 år	
Nästa besiktning		2021-08-01					
Byggnorm		Sakkunnig Per Wikstrand		Certifikat nr 3125		Behörighet Riks K	
Fastighetsbeteckning Glasäppet 1		Företag Klimat och ventilationservice AB		Tfn nr 076 3095446			
Adress Brunnsäppleväg 2 432 46 Varberg		Adress Vare 37		Postadress 432 91 Varberg			
Byggår 2012	Ombyggnadsår	Underskrift sakkunnig <i>Per Wikstrand</i>		Besiktningens datum 2018-08-01			
Byggnadsägare / Adress / Tele Brf Glasäppet Brunnsäppleväg 2 432 46 Varberg				Förvaltare / Adress / Tele			
Betjäningsområde Flerbostadshus		Ventilationssystem FTX		Byggnad		Systembeteckning LA1,FF1	
Verksamhet Lägenheter		Antal lägenheter 12		Drifttider 24		Nyttjandetider 24	
Placering Lägenheter		Luftflöde projekterat		I/s		Installerad eleffekt kW	
Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning	Be- döm	A
					1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation -A=Åtgärdat		
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL	0000			
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon	0000	Samtliga lgh har eget aggregat		
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft	0000			
1.3		6.3	Överluft	0000			
1.4		6.4	Tilluftdon	0000			
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	0000	FF1 betjänar trapphus,mm.		
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa	0000			
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt	0000			
2.3	Otättheter kanalsystem	6.8	Verksamhet	0000			
2.4	Smuts i kanal	6.9		0000			
2.5	Kortslutning	6.10		0000			
2.6	Uteluft/avlufv	7	PROVNINGAR	0000			
2.7	Avluftöppning	7.1	Totalluftflöde	0000			
		7.2	Delluftflöde	0000			
		7.3	Tilluftstemp	0000			
3	FLÄKTRUM/VIND		Frånluftstemp	0000			
3.1	Åtkomlighet	7.4	Ntvvx %	0000			
3.2	Belysning		vid t ute °C	0000			
3.3	Avlopp	7.5	Relativ fuktighet	0000			
3.4		7.6	Ljudnivå	0000			
3.5		7.7		0000			
4	FLÄKTAGGREGAT	7.8		0000			
4.1	Ljud/vibrationer	8	ÖVRIGT	0000			
4.2	Frontluckor	8.1	Fuktskador	0000			
4.3	Filter	8.2	Övr. iakttagelser	0000			
4.4	Fläktar	8.3	Brukarsynpunkter	0000			
4.5	Fläktrem	8.4		0000			
4.6	Återluft	8.5		0000			
4.7	VVX-funktion	0000	Tryckökning fläkt	0000			
4.8	Försmutning	0000		0000			
4.9	Spjällfunktion	0000		0000			
4.10	Dränering	0000	Tryck huvudkanal	0000			
4.11		0000		0000			
4.12		0000		0000			
5	STYR OCH REGLER		Tilluft Pa	0000			
5.1	Manöver	0000	Frånluft Pa	0000			
5.2	Styrning	0000	Avluft Pa	0000	Energisparförslag:		
5.3	Brand	0000	Uteluft Pa	0000			
5.4	Reglering	0000		0000			
5.5	Larm	0000		0000			
5.6	Indikering	0000		0000			
5.7	Inställningsvärde	0000		0000			

FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnr.

Tidigare besiktning	2015-09-03	Besiktningresultat	Godkänd	Ombes.	Besiktning Intervall	3 år
Nästa besiktning	2021-08-01					
Byggnorm	Sakkunnig	Per Wikstrand	Certifikat nr	3125	Behörighet	Riks K
Fastighetsbeteckning	Företag	Klimat och ventilationservice AB	Tfn nr	076 3095446		
Adress		Adress				
Brunnsäppleväg 4 432 46 Varberg		Vare 37				
		Postadress				
		432 91 Varberg				
Byggår	Ombyggnadsår	Underskrift sakkunnig	Besiktningdatum			
2012		<i>Per Wikstrand</i>	2018-08-01			

Byggnadsägare / Adress / Tele	Förvaltare / Adress / Tele
Brf Glasäppet Brunnsäppleväg 4 432 46 Varberg	

Beljningsområde	Ventilationssystem	Byggnad	Systembeteckning
Flerbostadshus	FTX		LA1,FF1
Verksamhet	Antal lägenheter	Drifftider	Nyttjandetider
Lägenheter	12	24	24
Placering	Luftflöde projekterat	l/s	Installerad eleffekt
Lägenhet	Luftflöde uppmätt	l/s	

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	Anmärkning	kW		
						Be-	A	
						döm		
						1 = Bör åtgärdas 2 = Skall åtgärdas 0= Observation -A= Åtgärdat		
1	DOKUMENTATION	6	LÄGENHET/LOKAL	0000				
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftdon	0000				
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft	0000	Samtliga lgh har eget aggregat			
1.3		6.3	Överluft	0000				
1.4		6.4	Tilluftdon	0000	FF1 betjänar trapphus, mm.			
2	KANALSYSTEM	6.5	Frånluftdon	0000				
2.1	Luftintag	6.6	Spiskåpa	0000				
2.2	Aggregatanslutn.	6.7	Spisfläkt	0000				
2.3	Olätheter	6.8	Verksamhet	0000				
2.4	kanalsystem	6.9		0000				
2.5	Smuts i kanal	6.10		0000				
2.6	Kortslutning	7	PROVNINGAR	0000				
2.7	Uteluft/avluff	7.1	Totalluftflöde	0000				
2.8	Avluftöppning	7.2	Delluftflöde	0000				
3	FLÄKTRUM/VIND	7.3	Tilluftstemp	0000				
3.1	Åtkomlighet	7.4	Frånluftstemp	0000				
3.2	Belysning	7.4	Ntvvx %	0000				
3.3	Avlopp	7.5	vid t ute °C	0000				
3.4		7.5	Relativ fuktighet	0000				
3.5		7.6	Ljudnivå	0000				
4	FLÄKTAGGREGAT	7.7		0000				
4.1	Ljud/vibrationer	7.8		0000				
4.2	Frontluckor	8	ÖVRIGT	0000				
4.3	Filter	8.1	Fuktskador	0000				
4.4	Fläktar	8.2	Övr. iakttagelser	0000				
4.5	Fläktrem	8.3	Brukarsynpunkter	0000				
4.6	Återluft	8.4		0000				
4.7	VVX-funktion	8.5		0000				
4.8	Försmutsning		Tryckökning fläkt	0000				
4.9	Spjällfunktion			0000				
4.10	Dränering		Tryck huvudkanal	0000				
4.11				0000				
4.12				0000				
5	STYR OCH REGLER		Tilluft Pa	0000				
5.1	Manöver		Frånluft Pa	0000				
5.2	Styrning		Avluft Pa	0000	Energisparförslag:			
5.3	Brand		Uteluft Pa	0000				
5.4	Reglering			0000				
5.5	Larm			0000				
5.6	Indikering			0000				
5.7	Inställningsvärde			0000				

FUNKTIONSPROTOKOLL AV VENTILATIONSSYSTEM

Projektnummer	Sakkunnig Per Wikstrand	Certifikat nr 3125	Behörighet			
Fastighetsbeteckning Glasäppet 1	Företag Klimat och ventilationservice AB	Tfn nr 076 3095446	Riks K			
Adress Brunnsäppleväg 2-4 432 46 Varberg	Adress Vare 37					
	Postadress 432 91 Varberg					
Byggnadsägare / Adress / Tele Brf Glasäppet Brunnsäppleväg 2 432 46 Varberg	Förvaltare / Adress / Tele					
Ingår samtliga besiktningspliktiga ventilationssystem för fastigheten i denna besiktning <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsprotokoll <input type="checkbox"/> Flödesprotokoll <input type="checkbox"/> S-protokoll <input type="checkbox"/> Orienteringsplan <input checked="" type="checkbox"/> Intyg						
	Systembeteckning	Tidigare besiktningsdatum	Besiktningsdatum	Ombesiktningsdatum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Besiktningsresultat
1	LA1,FF1	2015-09-03	2018-08-01		2021-08-01	Godkänd
2	LA1,FF1	2015-09-03	2018-08-01		2021-08-01	Godkänd
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
Kommentar						