

LEGEPLADSINSPEKTION

Udført for:
Grundejerforeningen Romalt
LEGEPLADS 3, FRIDASMINDE

Antal beliggenheder: 1

Antal redskaber: 12



Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Poul Adamsen

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 0022 fra DS Certificering A/S
Medlem af BFLI "Brancheforeningen for Legepladsinspektører"

Inspektionsdato: aug 05, 2019

Rapportnr.: PA5331

DANSK LEGEPLADSINSPEKTION ApS
Højager 91 • DK-8382 Hinnerup • CVR-nr. 34 90 32 39 • Bank: 5955 0004018982

Mail: mail@dalpin.dk
Web: www.dalpin.dk
Tlf.: +45 2510 2501

Svendborg afdeling v/Allan Linde Larsen
Bellisvej 6, DK-5700 Svendborg
Mobil: +45 2510 2504

Hinnerup afdeling v/Bjarne Terndrup
Højager 91, DK-8382 Hinnerup
Mobil: +45 2510 2502

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation
Inspektionsvilkår
Oversigt over beliggenhed
Beliggenhed

Kundeinformation

Kunde	Grundejerforeningen Romalt	Kunde nr.	21140292
Adresse	Idasminde 30A	Kontaktperson	Martin Iversen
Område		Telefon	21140292
Postnr./By	8960 / Randers SØ	E-mail	legeplads@grundejerromalt.dk

Inspektionsvilkår

Inspektionsvilkår Hovedinspektion

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder samt stand for legepladsredskaber/sportsudstyr inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområder hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvielse til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling. Inspektion af andre elementer som shelters, bålhytter, mål, fritstående basketkurve mm. er ikke foretaget. Inspektionsrapporten kan indeholde åbne afvigelser registreret ved tidligere inspektioner foretaget af DALPIN ApS, som endnu ikke er afhjulpnet. Afhjulpne afvigelser siden sidste inspektion, er lukkede i vores system Playmapping, så de ikke længere fremgår af inspektionsrapporten.

Hvor der ikke er modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold.

Statiske beregninger eller prøvninger er ikke foretaget i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 og anneks A, B og C, samt EN1176 del 6 Anneks B, C og D. Testværktøjer som er anvist i EN1176 del 1 Anneks D og EN1176 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer er anvendt. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af dele er kun foretaget hvor det er skønnet nødvendigt. Faldunderlagets støddabsorberende egenskaber er ikke testet, men vurderet visuelt, og en faldkugletest er nødvendig, for at fastslå de støddæmpende egenskaber i tvivlstilfælde. Kalibreret og verificeret udstyr skal her anvendes.

Certificeret legepladsinspektør



Poul Adamsen

Oversigt over beliggenhed

Grundejerforeningen Romalt\Legeplads 3, Fridasminde (LPfrida)		Adresse: Fridasminde 6, Randers SØ. 8960			Side 3
Kontaktperson:		E-mail:		Telefon:	
Risikovurdering			2	1	
	Ubetydelig	Acceptabel	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Grundejerforeningen Romalt\Legeplads 3, Fridasminde (LPfrida)

Adresse: Fridasminde 6, Randers SØ. 8960



Redskabsoversigt



Navn: Svævebane
 Redskabstype: Svævebane/Svævebane
 Producent: Hags

Åbne
 problemstillinger: 2



Navn: Tårn med rutsjebane
 Redskabstype: Legesystem/Legetårn med rutsjebane
 Producent: Park og Landskab ApS

Åbne
 problemstillinger: 1



Navn: Gyngerede
 Redskabstype: Gyngesystem/Type 1 - Gyngesystem - en rotationsakse
 Producent: Park og Landskab ApS

Åbne
 problemstillinger: 0



Navn: Balanceforløb
 Redskabstype: Balance/motorik/Redskabsforløb
 Producent: Park og Landskab ApS

Åbne
 problemstillinger: 0

Redskabsoversigt



Navn: Kølbøttestativ
Redskabstype: Balance/motorik/Kølbøttestang - flere højder
Producent: Park og Landskab ApS

Åbne
problemstillinger: 0



Navn: Gynger
Redskabstype: Gyngesystem/Type 1 - Gyngesystem - en rotationsakse
Producent: Park og Landskab ApS

Åbne
problemstillinger: 0



Navn: Armgang og balance
Redskabstype: Balance/motorik/Armgang
Producent: Park og Landskab ApS

Åbne
problemstillinger: 0



Navn: Klatretræ
Redskabstype: Klatretræ/Klatretræ
Producent: Park og Landskab ApS

Åbne
problemstillinger: 0



Navn: Tårn med rutsjebane
Redskabstype: Legesystem/Legetårn med rutsjebane
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
problemstillinger: 0



Navn: Vippe
Redskabstype: Vippe/Type 2B - Etpunktsvippe - flere vipperetninger
Producent: Europlay

Åbne
problemstillinger: 0



Navn: Vippe
Redskabstype: Vippe/Type 2A - Etpunktsvippe - 1 vipperetning
Producent: Europlay

Åbne
problemstillinger: 0

Redskabsoversigt



Navn: Balanceforløb
Redskabstype: Balance/motorik/Redskabsforløb
Producent: Park og Landskab ApS

Åbne
problemstillinger: 0

Redskab - Svævebane, Legepladsudstyr/Svævebane/Svævebane Beliggenhed - Grundejerforeningen Romalt\Legeplads 3, Fridasminde

Navn: Svævebane
Redskabsnr.: LPfrida.12
Typenummer: 20290
Producent: Hags
Materiale: Stål/træ

Småbørn (0-5 år)
Børn (6-11 år)
Unge (12-18 år)



Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	<p>Svævebanens endestation befinder sig i svævebanens stødområde. Der skal være et stødområde på 200cm til begge sider af svævebanens bæreline frem til det punkt hvor løbekatten mødet stoppet i sammenpresset tilstand. Herefter fortsætter stødområdets udstrækning 200cm frem foran sædet fra det punkt, hvor sædet er placeret i en fremadrettet vinkel på 45°. Stødområdets bredde reduceres fra en bredde på 400cm til 200cm, hvorpå stødområdet ender i en trapezform.</p> <p>EN1176 Del 4 Pkt. 4.14 Faldrum og stødområde</p>	
Bemærkninger	Stoppet bør rykkes ca 1 meter tilbage	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Problemstilling		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Problembeskrivelse	<p>Frihøjden mellem sædet og startplatformen overstiger 1000mm. Det vurderes ikke platformen har de nødvendige støddæmpende egenskaber. Hvor startplatforme og deres adgangsramper er fremstillet af materialer, der giver efter, herunder træ og metal, kan støddæmpende underlag på disse udelades op til en fri faldhøjde på højst 1 000 mm.</p> <p>EN1176 Del 4 Pkt. 4.14 Faldrum og stødområde</p>	
Bemærkninger	Der er målt 128 cm	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Tårn med rutsjebane, Legepladsudstyr/Legesystem/Legetårn med rutsjebane Beliggenhed - Grundejerforeningen Romalt\Legeplads 3, Fridasminde

Navn: Tårn med rutsjebane
 Redskabsnr.: LPfrida.10
 Typenummer: 874-S
 Producent: Park og Landskab ApS
 Installationsdato: feb 01, 2017
 Materiale: kunststof/træ/Stål

Børn (6-11 år)
 Unge (12-18 år)



Problemstilling

Risikovurdering: 2 - Høj

Problembeskrivelse	Der er konstateret risiko for fastklemning af halsen i redskabet. Der er risiko for fastklemning af halsen, hvis et barn får halsen ned i åbningen ovenfra, og barnet ikke kan nå jorden med fødderne. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.2 Fastklemning af hoved og hals og Figur D2 prøvedorn
Bemærkninger	Gælder ved de 2 viste steder, der kan sættes en prop på siden så dornen ikke kan gå ned
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Gyngerede, Legepladsudstyr/Gynge/Type 1 - Gynge - en rotationsakse
Beliggenhed - Grundejerforeningen Romalt\Legeplads 3, Fridasminde

Navn: Gyngerede
Redskabsnr.: LPfrida.4
Typenummer: R812
Producent: Park og Landskab ApS
Installationsdato: feb 01, 2017
Levetid: 10
Materiale: kunststof/træ/Stål

Småbørn (0-5 år)
Børn (6-11 år)
Unge (12-18 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Redskab - Balanceforløb, Legepladsudstyr/Balance/motorik/Redskabsforløb
Beliggenhed - Grundejerforeningen Romalt\Legeplads 3, Fridasminde

Navn: Balanceforløb
Redskabsnr.: LPfrida.11
Typenummer: 830-320
Producent: Park og Landskab ApS
Installationsdato: feb 01, 2017
Materiale: Stål/træ

Småbørn (0-5 år)
Børn (6-11 år)
Unge (12-18 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Redskab - Kølbøttestativ, Legepladsudstyr/Balance/motorik/Kølbøttestang - flere højder
Beliggenhed - Grundejerforeningen Romalt\Legeplads 3, Fridasminde

Navn: Kølbøttestativ
Redskabsnr.: LPfrida.9
Typenummer: R834
Producent: Park og Landskab ApS
Installationsdato: feb 01, 2017
Materiale: Stål/træ

Børn (6-11 år)
Unge (12-18 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Redskab - Gynger, Legepladsudstyr/Gynge/Type 1 - Gynge - en rotationsakse
Beliggenhed - Grundejerforeningen Romalt\Legeplads 3, Fridasminde

Navn: Gynger
Redskabsnr.: LPfrida.5
Typenummer: R901
Producent: Park og Landskab ApS
Installationsdato: feb 01, 2017
Levetid: 10
Materiale: Stål/træ

Småbørn (0-5 år)
Børn (6-11 år)
Unge (12-18 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



**Redskab - Armgang og balance, Legepladsudstyr/Balance/motorik/Armgang
Beliggenhed - Grundejerforeningen Romalt\Legeplads 3, Fridasminde**

Navn: Armgang og balance
Redskabsnr.: LPfrida.7
Typenummer: R818-5
Producent: Park og Landskab ApS
Installationsdato: feb 01, 2017
Materiale: Stål/træ

Børn (6-11 år)
Unge (12-18 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



**Redskab - Klatretræ, Legepladsudstyr/Klatrerredskab/Klatretræ
Beliggenhed - Grundejerforeningen Romalt\Legeplads 3, Fridasminde**

Navn: Klatretræ
Redskabsnr.: LPfrida.6
Typenummer: R819
Producent: Park og Landskab ApS
Installationsdato: feb 01, 2017
Materiale: Stål/træ

Børn (6-11 år)
Unge (12-18 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Redskab - Tårn med rutsjebane, Legepladsudstyr/Legesystem/Legetårn med rutsjebane
Beliggenhed - Grundejerforeningen Romalt\Legeplads 3, Fridasminde

Navn: Tårn med rutsjebane
Redskabsnr.: LPfrida.1
Producent: KOMPAN A/S
Materiale: kunststof/træ/Stål

Småbørn (0-5 år)
Børn (6-11 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Redskab - Vippe, Legepladsudstyr/Vippe/Type 2B - Etpunktsvippe - flere vipperetninger
Beliggenhed - Grundejerforeningen Romalt\Legeplads 3, Fridasminde

Navn: Vippe
Redskabsnr.: LPfrida.2
Producent: Europlay
Materiale: Kunststof/Stål
Småbørn (0-5 år)
Børn (6-11 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Redskab - Vippe, Legepladsudstyr/Vippe/Type 2A - Etpunktsvippe - 1 vipperetning
Beliggenhed - Grundejerforeningen Romalt\Legeplads 3, Fridasminde

Navn: Vippe
Redskabsnr.: LPfrida.3
Producent: Europlay
Materiale: Kunststof/Stål
Småbørn (0-5 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Redskab - Balanceforløb, Legepladsudstyr/Balance/motorik/Redskabsforløb
Beliggenhed - Grundejerforeningen Romalt\Legeplads 3, Fridasminde

Navn: Balanceforløb
Redskabsnr.: LPfrida.8
Typenummer: R846
Producent: Park og Landskab ApS
Installationsdato: feb 01, 2017
Materiale: Stål/træ

Småbørn (0-5 år)
Børn (6-11 år)
Unge (12-18 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en problemstilling ikke bliver afhjulpet, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på fx rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefra kommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Acceptabel	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefra kommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: Voldsomt og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med 2 lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighed af skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme og skinnedebn og lårben, Ryg og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Acceptabel	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om skadet tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Acceptabel	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Acceptabel	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Acceptabel	4
Ubetydelig	5