MIKROBIOLOGISK KONTROL

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Helsinge Vandværk s.m.b.a.
Ridebanevej 10
3200 Helsinge

Analyserapport nr. 20240209/024
9. februar 2024

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Temperatur	8,9	°C

Prøvested:	Afgang værk Bagerst Ridebanevej 10	
Prøvedato:	2024-02-05 Kl. 11:50	
Prøvetager:	Laboratoriet	DS/EN ISO 19458:2006

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S_r
BactiQuant (Kimtal, total)	RFU	103		BactiQuant*	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1023 af 29/06/2023. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

Karin Spanggaard, *EH, laborant*