

## SGS Analytics Sweden AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28  
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

## Förhandsbesked

Rapport Nr 23181340

Uppdragsgivare

Lilla Hällsättra samfällighet.

Vedahöjden 102  
137 93 TUNGELSTA

Avser

## Dricksvattenkontroll

## Dricksvatten för allmän förbrukning

Anläggning : Lilla Hällsättra 1  
Provplats : Fastigh L.Hällsättra 3:1-1  
Analysomfattning : Mikrobiologisk

## Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2023-05-09	Ankomstdatum	: 2023-05-09
Provtagningstidpunkt	: 0845	Ankomsttidpunkt	: 2140
Temperatur vid provtagning	: 5 °C	Temperatur vid ankomst	: 5 °C
Provets märkning	: LH 3:1-1	Ansättningsdatum	: 2023-05-10
Provtagare	: Jan Callander		
VV=0 Anv=1 Nät=2	: 1		
Desinfektion Nej=0 Ja=1	: 1		

## Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 6222-1	Odlingsb. mikroorg. 22° C 3d			cfu/ml
SS-EN ISO 6222-1 mod	Långsamväxande bakterier 7 d			cfu/ml
SS028167-2 MF	E.coli			cfu/100ml
SS028167-2 MF	Koliforma bakterier 35° C	1		cfu/100ml
SS-EN ISO 7899-2	Intestinala Enterokocker	< 1		cfu/100ml

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor  $k = 2$ . Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Linköping 2023-05-12

Mottagarlista:  
janne@callander.cc