

## Besiktningensprotokoll: KONTROLLBESIKTNING

(2) Regnr: **NJE271**

(5) Fabrikat: VOLVO 245-883 GL M1

(2) Nationalitetsbeteckning: S

(1) Chassinummer: 245883J1804305

(3) Besiktning utförd: 2024-09-10 <sup>(10)</sup> kl. 13:03:29

(3) Station: Örebro Almby

(8) Nästkommande besiktning senast: 2026-09-30

(10) Diarienumr: 9095 10.9.2024 13.03.29

(4) Vägmätarställning: 277014 km

Historiska mätarställningar: 2019-03-29: 276038 km

2017-03-17: 273175 km

2016-03-16: 271535 km

(6, 10) **Fordonet har följande fel:** (Totalt antal fel: 1)

1 EXTRA STOPPLYKTA (4.3), UR FUNKTION

**Bedömning**

2X

(10) **Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes)**

CO 0.1 (4.5)

**Broms** Vänster Höger

Fram 1.6 1.9

Bak 2.4 1.8

(7) **Besiktningensresultat: UNDERKÄND KONTROLLBESIKTNING**

(8) Vid kontrollbesiktningen konstaterades endast enkla brister som inte föranleder någon efterkontroll. Fordonsägaren är ansvarig för att bristerna snarast repareras.

(9) Fordonet har besiktigats av: GRAHMAT  
Carspect AB  
Besiktigat enligt direktiv 2014/45/EU

**Tack för att du valde att besiktiga hos Carspect!**