

(00) SÆRLIG DRIKKEVANDSKONTROL

**DONSlab**

R. DONs' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29  
Kr. Værløse  
3500 Værløse  
tlf.: 45 80 31 33

I/S Rørvig Vandværk  
Vandværksvej 18  
4581 Rørvig

Analyserapport nr. 20120913/004  
13. september 2012  
Blad 1 af 1

Kopi til:  
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *		Prøvested: Afgang, værk	Prøvedato: 2012-09-10 Kl. 10:12	Prøvetager: Laboratoriet	DS/EN ISO 19458
Temperatur	12,1 °C				

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S <sub>r</sub>
Kimtal v. 22°C	pr.ml	34	50	DS/EN6222
Kimtal v. 37°C	pr.ml	9 !	5	DS/EN6222
Coliforme bakterier v. 37°C	pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.
<i>E. coli</i>	pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.

1) Se BEK nr 1024 af 31/10/2011

Tegn forklaring:  
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering.  
i.m.: Ikke målelig U<sub>rel</sub> og S<sub>r</sub>: Måleusikkerhed (se BEK nr. 900 af 17/08/2011)

Morten Due, civ. ing.

**(00) SÆRLIG DRILLEVANDSKONTROL****DONSlab**

R. DONs' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

I/S Rørvig Vandværk  
 Vandværksvej 18  
 4581 Rørvig

Analyserapport nr. 20120917/003

17. september 2012

Blad 1 af 1

Kopi til:  
 Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *			
Temperatur	12,3 °C	Prøvested:	Afgang, værk
Lugt	Ingen lugt	Prøvedato:	2012-09-14 Kl. 10:20
Farve	Ingen	Prøvetager:	Laboratoriet DS/EN ISO 19458
Udseende	Klar		

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav <sup>1)</sup>	METODE	S <sub>r</sub>
Kimtal v. 22°C	pr.ml	44	50	DS/EN6222
Kimtal v. 37°C	pr.ml	5	5	DS/EN6222
Coliforme bakterier v. 37°C	pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.
<i>E. coli</i>	pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.

1) Se BEK nr 1024 af 31/10/2011

Opflg. på prøve af 2012-09-10 rapport nr. 20120913/004

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig U<sub>rel</sub> og S<sub>r</sub>: Måleusikkerhed (se BEK nr. 900 af 17/08/2011)

Morten Due, civ. ing.

**BAKTERIOLOGISK KONTROL**

**DONSlab**

R. DONs' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

**I/S Rørvig Vandværk**  
**Vandværksvej 18**  
**4581 Rørvig**

Analysereport nr. 20120929/008

29. september 2012

Blad 1 af 1

Kopi til:  
 Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *		Prøvested: Afgang, værk	
Temperatur	11,9 °C	Prøvedato: 2012-09-24 Kl. 10:14	
Lugt	Ingen lugt	Prøvetager: Laboratoriet DS/EN ISO 19458	
Smag	Normal		
Farve	Ingen		
Udseende	Klar		

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav <sup>1)</sup>	METODE	S <sub>r</sub>
Kimtal v. 22°C pr.ml	32	50	DS/EN6222	0,1
Kimtal v. 37°C pr.ml	8 !	5	DS/EN6222	0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml	< 1	i . m .	SM9223, 20.ed.	0,06
<i>E. coli</i> pr.100ml	< 1	i . m .	SM9223, 20.ed.	0,06

1) Se BEK nr 1024 af 31/10/2011

Tegn forklaring:  
 ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering.  
 i.m.: Ikke målelig U<sub>red</sub> og S<sub>r</sub>: Måleusikkerhed (se BEK nr. 900 af 17/08/2011)

Morten Due, *civ. ing.*

**BAKTERIOLOGISK  
VANDANALYSE**

**DONS**lab

R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

**Rørvig Vandværk  
Vandværksvej 18  
4581 Rørvig**

**Analyserapport 12929-1  
29. september 2012  
Blad 1 af 1**



**Prøvetager: Laboratoriet (DS/ISO19458)**

**RESULTAT AF UNDERSØGELSEN:**

<b>Prøvested:</b>	<b>Dato</b>	<b>Tid</b>	<b>Temp.*</b> °C	<b>Coliforme</b> pr. 100 ml	<b>Kimtal 37</b> pr. ml	<b>Kimtal 22</b> pr. ml
Bo. 9	24.09.12	10:45	9,5	< 1	< 1	13
Blandet råvand	24.09.12	10:18	11,3	< 1	< 1	3
Efter iltning	24.09.12	10:06	11,3	< 1	1	5
Efter forfilter	24.09.12	10:01	11,3	< 1	6	51
Efter efterfilter	24.09.12	10:10	11,3	< 1	4	21
Afgang, værk	24.09.12	10:14	11,9	< 1	8	32

Metode: SM9223, 20.ed. DS/EN6222 DS/EN6222

Vandkvalitetskrav iflg. Bek. nr. 1024

Vandværk: i.m. 5 50  
Ledningsnet: i.m. 20 200

Underskrift

\* uden for akkreditering.

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.

Tegnforklaring: < mindre end, > større end, i.m. ikke målelig.