(09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Rørvig Vandværk
Vandværksvej 18
4581 Rørvig

Analyserapport nr. 20210526/004
26. maj 2021
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Temperatur	8,5	°C

Prøvested:	Råvand Vandværksvej 18	
Prøvedato:	2021-04-19 Kl. 11:24	
Prøvetager:	Laboratoriet	DS/ISO5667-5:2006

UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U_{rel}
TRIHALOMETHANER		Ikke påvist			
Trifluoreddikesyre, TFA	µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

TFA er udført af ALS, akkr. 361,
rapport nr. 88042/21, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

Karin Spanggaard, *EH, laborant*