

# MIKROBIOLOGISK KONTROL

# DONSlab

R. DONSlab Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29  
Kr. Værløse  
3500 Værløse  
tlf.: 45 80 31 33

I/S Rørvig Vandværk  
Vandværksvej 18  
4581 Rørvig

Analyserapport nr. 20171122/038  
27. november 2017  
Blad 1 af 1

Kopi til:  
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

| DIREKTE UNDERSØGELSE        |            |             |                                 |                 |                |
|-----------------------------|------------|-------------|---------------------------------|-----------------|----------------|
| Temperatur                  | 10,2 °C    | Prøvested:  | Afgang, værk<br>Rørvig Vandværk |                 |                |
| Lugt                        | Ingen lugt | Prøvedato:  | 2017-11-13 Kl. 10:10            |                 |                |
| Smag                        | Normal     | Prøvetager: | Laboratoriet                    | DS/EN ISO 19458 |                |
| Farve                       | Ingen      |             |                                 |                 |                |
| Udseende                    | Klar       |             |                                 |                 |                |
| MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE |            | RESULTAT    | Vandkvalitetskrav <sup>1)</sup> | METODE          | S <sub>r</sub> |
| Kimtal v. 22°C              | pr.ml      | 15          | 50                              | DS/EN6222       | 0,1            |
| Kimtal v. 37°C              | pr.ml      | 4           | 5                               | DS/EN6222       | 0,1            |
| Coliforme bakterier v. 37°C | pr.100ml   | < 1         | i.m.                            | Colilert        | 0,06           |
| <i>E. coli</i>              | pr.100ml   | < 1         | i.m.                            | Colilert        | 0,06           |
| BactiQuant (Kimtal, total)  | RFU        | 30          |                                 | BactiQuant*     |                |

1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U<sub>rel</sub> og S<sub>r</sub>: Måleusikkerhed (se BEK nr. 914 af 27/06/2016)

Morten Due, civ. ing.