

Besiktning av Blåbergets Skytteanläggning

Deltagare vid denna besiktning 2018-05-22:

Uffe Jansson, SSSK (protokollförare)

Lennart Holmberg, SPK

Jack Rönström, SPK

Bert Åke Sjödin, SPK – Sundsvalls Skf

Skjuthall 25 meter

1. Behov av utvändig målning av hela byggnaden med röd slamfärg.
2. Målning av fönster, vit fönsterfärg
3. Byte av trasiga fönsterhakar till skjutluckorna, uppskattningsvis 20 st.
4. Dörrkarm till genomgångsrum trasig, dörrlås mot bana trasigt (Jack R)
5. Viraduk utanför skjuthall skall vikas upp efter vägg och justeras. (SSSK)

Målställning /kulfång 25 meter

1. Skjutvall rensas från växtlighet. Grusbädd måste lyftas antingen maskinellt eller med handkraft.
2. Målning av dörr till maskinrum för målställning.
3. Allmänstädning bakom tavelställ

Målbod 25 meter

1. Allmän städning utanför

Skjuthall 50 meter

1. Allmän städning

Målställning/kulfång 50 meter

1. Skjutvall rensas från växtlighet.

Vinkelvall 1,2,3

1. Skjutvall rensas från växtlighet.
2. Allmän städning

Fältvall 4

1. Skjutvall rensas från växtlighet.

Fältvall 5

1. Skjutvall rensas från växtlighet.
2. Målgunga skall flyttas åt sidan.
3. Allmän städning