

**RØHNESELMER®**

Avd. Asker og Bærum

Steinar Asland Engebretsen
Nedre Frydendal 98 A
1384 ASKER**Faktura skjerm**

Fakturanr.	Fakturadato	Kundenr.	Rekv.nr. / Referanse	Chassisnr.	Avd.	
0	19.03.20	133207		WF06XXGCC6HD47521	3040	
Ordrenr.	Ordredato	Modellkode	Modell	Regnr.	Km.	Side
302323	19.03.20	FO	Focus 2015 ->	SV87909	33402	1 / 1
Nummer	ØM	Antall	Tekst	Stk. pris (ekskl. mva)	Rab. %	Beløp (inkl. mva)
584350A3A			2 år / 40 000 km service, 4490 kr. 2 å/40 000 km/25 000 miles-srv.		30,00	3.137,68
545550		1,00	Rustkontroll UTFØRT	0,01		0,01
548410MUA			(np16) gratis videokontroll			0,01
1709013		1,00	FILTER - LUKT OG PARTIKLER	303,75	35,00	246,80
1751529		1,00	FILTERENHET - OLJE	156,25	35,00	126,95
15C4EC		4,60	5W-20 FORD-CASTROL MAGNATEC PR	179,75	40,00	620,14
A3		4,60	Miljøavgift olje	3,00		17,25
2261879		1,00	PLUGG - OLJEUTTAPPING	33,75	35,00	27,43
Sum (inkl. mva) Jobb 1 :						4.176,26
900100			Skifte bremsevæske, 1290 kr. SKIFTET BREMSEVÆSKE			976,75
1847947		1,00	BREMSEVÆSKE 1L Hylle 77	172,50		215,63
Sum (inkl. mva) Jobb 2 :						1.192,38
Miljøavgift/verkstedmateriell						411,44
Totalt deler				1.003,35		
Totalt rabatt				-1.579,33		

* = mva beregnes ikke

Netto avgiftspliktig	Mva	Avrunding	Totalt (inkl. mva)
4.624,06	1.156,02	-0,08	5.780,00
Vår ref.	Forfallsdato	KID.nr.	Kontonr.
Frank Tore Larsen	19.03.2020	1332071	5005.05.35700

Reklamasjoner og retur må skje omgående og faktura må forevises. Spesialbestilte deler og elektriske deler tas ikke i retur.
Forsendelse skjer for kjøpers regning og risiko. BETALINGSBETINGELSER: Netto pr. 14 dager dersom ikke annet er avtalt.
Etter forfall beregnes morarenter og gebyrer etter gjeldende regler.**RøhneSelmer AS**

Avd. Asker og Bærum

Postadresse
PB 130
1301 SandvikaBesøksadresse
Stasjonsveien 20
BillingstadTelefon
67 57 37 00
sandvika@rohneselmer.noForetaksregisteret
933823970MVA
www.rohneselmer.no**Øvrige avd.**Ensjø, Gladengvn. 3, 0661 Oslo, tlf. 21 50 50 50, ensjo@rohneselmer.no
Stanseveien, Stanseveien 10 - 12, 0975 Oslo, tlf. 22 63 16 16, okern@rohneselmer.no
Lillestrøm, Hurdalsgaten 23, 2001 Lillestrøm, tlf. 64 84 14 00, lillestrom@rohneselmer.no
Røa, Sørkedalsvn. 175, 0754 Oslo, tlf. 22 06 47 70, ro-service@rohneselmer.no

FA98



Servicehistorikk

Kundekopi

Privat eier Pernille Hermine Frostad Bakken Huldreveien 61 BORGEN 13 1388 Norway	Kontakttiltønelser Godkjent : Ikke godkjent : Postadresse: Telefon hjem Telefon arbeid Mobil/SMS E-postadresse hjem E-postadresse jobb	Gjelder for Røhneselmer Asker og Bærum Stasjonsveien 20 1398 NORWAY frank.tore.larsen@rohneselmer.no
Hovedsjåfør: Ikke angitt		

Bilopplysninger VIN : WF06XXGCC6HD47521 Modell : Focus 2015.00 Motor : 1.0L EcoBoost 120PS/125PS/140PS Farge : Race Red Serviceintervall : Hver 20000KM eller 12 måneder (det som kommer først)	Registreringsnr. : SV87909 Første registreringsdato : 10.02.2018 Dato for gjeldende reg.nr. : 10.02.2018 Registreringsland : NO	Startdato for garanti : 10/02/2018
--	--	------------------------------------

Neste service	Dato	eller ved kilometerstand
3 år (60000 km)	09.02.2021	54942KM (det som kommer først)

Verksted	Detaljer	Kilometerstand	Service­detaljer
Røhneselmer Asker og Bærum Stasjonsveien 20 1398 NORWAY frank.tore.larsen@rohneselmer.no	Dato : 19.03.2020 Referansenummer : 302323 	Leser : 34942 KM	Planlagt service fullført 2 år (40000 km) Lakk -og karosserikontroll Ikke aktuelt Andre relaterte saker Ingen utestående servicetiltak Utskifting av pollen-/luktfiler Utskifting av olje og oljefiler Utskifting av bremsevæske
Røhneselmer Asker og Bærum Stasjonsveien 20 1398 NORWAY frank.tore.larsen@rohneselmer.no	Dato : 04.03.2019 Referansenummer : 32997285 	Leser : 19217 KM	Planlagt service fullført 1 år (20000 km) Lakk -og karosserikontroll 1 - Godkjent Andre relaterte saker Ingen utestående servicetiltak Utskifting av olje og oljefiler Utskifting av motorens luftfilter

Dette dokumentet er ikke bevis på eierskap.

Sikkerhetsutskriftskode : CBUCC20200319NO/0

Denne utskriften viser hva som er registrert hos Ford Motor Company på utskriftstidspunktet.

Utskriftsdato : 19.03.2020

(1) Ford Motorcraft Service: Denne servicen tilsvarer ikke den vanlige rutineservicen og er ikke kvalifisert til å støtte kjøretøygarantien



Servicehistorikk

Kundekopi

Verksted	Detaljer	Kilometerstand	Service detaljer
----------	----------	----------------	------------------

Øystese Mek Verksted AS
Lundanes 2
5610
NORWAY
56550300
bot@omvas.no

Dato : 08.02.2018
Referansenummer : s144196



Leser : 8 KM

Planlagt service fullført
Teknisk klargjøring
Lakk -og karosserikontroll
Ikke aktuelt
Andre relaterte saker
Ingen utestående servicetiltak

Dette dokumentet er ikke bevis på eierskap.

Sikkerhetsutskriftskode : CBUCC20200319NO/0

Denne utskriften viser hva som er registrert hos Ford Motor Company på utskriftstidspunktet.

Utskriftsdato : 19.03.2020

(1) Ford Motorcraft Service: Denne servicen tilsvarer ikke den vanlige rutineservicen og er ikke kvalifisert til å støtte kjøretøygarantien

Service

Modell	Focus 2015	Arbeidskort nr	302323
Variante	1.0L ECOBOOST/AUTO (04/2015 -)	Reg. Nei	SV87909
VIN	WF06XXGCC6HD47521	Reg. Dato	10.02.18
Intervall	2 år (40000 km)	Radiokode	
		Kilometerstand	34942km

Gjenstående feltserviceaktiviteter. Du må forsikre deg om at de er fullført.

Ingen kampanjemelding(er) funnet

D - Nye deler eller væsker som behøves

A - Arbeidsdel - faktureres til ekstrapris

ok = ok X = ikke ok ✓ = rettet opp

Kjøre bilen inn på verkstedet		ok	X	✓
Instrumentmålere, varsel-/kontrolllamper og lydhorn	Kontrollere virkemåte	X		
Frontrute, spylere, viskere	Kontrollerer funksjon og tilstand. Juster/reparerer/skift hvis nødvendig (separat arbeidsordre påkrevd)	X		
Inne i bilen				
Utvendige og respektive kontrolllamper; instrumentgruppebelysning	Kontrollere virkemåte/tilstanden	X		
Indikator for ettersynintervall	Nullstill etter hvert oljeskift	X		
Håndbrems	Kontrollere virkemåte/justere ved behov	X		
Sikkerhetsbelter, Beltelås og vaiere	Kontrollere virkemåte/tilstanden	X		
Luktfiler	Skifte			D
Refleksvest	Kontrollerer tilgjengelighet - om aktuelt	X		
Førstehjelpssett	Kontrollerer tilgjengelighet og utløpsdato - om aktuelt	X		
Varseltrekant	Kontrollerer tilgjengelighet - om aktuelt	X		
På utsiden av bilen				
Panserlås/sikkerhetslås og hengsler	Kontrollere virkemåte/smøre (untatt bakdører i varebil)	X		
Periodisk kjøretøykontroll (PKK)	Undersøk når siste frist for neste PKK er - om aktuelt	X		
Utslippstest	Undersøk når siste frist for neste utslippstest er - om aktuelt	X		
Under panseret				
Ledningsnett, rør, slanger, olje- og drivstofftilførselsrør	Kontrollere plassering, skade, oppfrysning, lekkasje (hvis synlig)	X		
Motor, vakuumpumpe, varmeapparat, radiator	Kontrollere skader og lekkasjer (hvis synlig)	X		
Kjølevæske	Kontrollere konsentrasjonen av frostvæske: ___°C	X		
Kjølevæskens ekspansjonstank og spylervæskebeholdere	Kontrollere/etterfyller væskeneivå ved behov - i tilfelle unormalt væsketap opprettes separat ordre for undersøkelse og utbedring	X		
Batteripoler	Visuell kontroll, for å rense og smøre er det nødvendig med en egen ordre (opr.nr. 31 214 4)			A
Batteri	Visuell kontroll med tanke på lekkasjer - i tilfelle unormalt væsketap opprettes separat ordre for undersøkelse og utbedring (opr.nr. 31 214 4)	X		
Hovedlyktjustering	Kontrollerer - juster innretting om nødvendig			A
Bremsevæske	Kontrollere/etterfyller væskeneivå ved behov - i tilfelle unormalt væsketap opprettes separat ordre for undersøkelse og utbedring	X		
Under bilen				
Motor	Tappe olje og skifte oljefiler (bruk moment 15 Nm)			D
Styring, hjulopphengets overføringer, kuleledd, sideakselledd, mansjetter	Kontrollere med tanke på skade, slitasje, sikkerhet og gummlitasje	X		
Motor, girkasse, bakaksel	Kontrollere skader og lekkasjer (hvis synlig)	X		
Rør, slanger, ledninger, olje- og drivstofftilførselsrør, eksos	Kontrollere plassering, skade, oppfrysning, lekkasje (hvis synlig)	X		
Understell	Kontrollere tilstand på PVC-belegg	X		
Dekk	Kontrollerer slitasje og tilstand, spesielt ved dekkensiden, mønsterdybde HF ___ mm, VF ___ mm, VB ___ mm, HB ___ mm	X		
Bremsesystem	Kontrollerer om det er slitasje på bremseklossene og bremseskivene med hjulene av. Kontrollerer bakre bremsetromler - i tilfelle unormalt væsketap anvendes egen ordre for undersøkelse og utbedring. (Ofte under krevende driftsforhold).	X		
På utsiden av bilen				
Motor	Fylle motorolje			D
Dekk	Justere trykk	X		



På utsiden av bilen			
System for rask utbedring av punktert dekk	Kontroller best før-datoen på dekketningsmiddelet (ved behov)		<input checked="" type="checkbox"/>
Reservehjul	Justere trykk, kontrollere slitasje og tilstand (noter mønsterdybde) _____mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Dekktrykkovervåking	Justere dekktrykk, tilbakestill - hvis aktuelt		<input checked="" type="checkbox"/>
Bagasjeromsllys	Kontrollere virkemåte ved behov		<input checked="" type="checkbox"/>
Hjulmuttere	Trekk til tiltrekkingsmoment og kontroller med tanke på riktig type. Kontroller med tanke på felgskade (bruk moment 135 Nm)		<input checked="" type="checkbox"/>
Hjulcapsler	Kontroller med tanke på skade, særlig ved festesystemet		<input checked="" type="checkbox"/>
Klistremerke for serviceoversikt og påminnelse	Oppdatere kjøretøyets serviceoversikt (servicebok / digital serviceoversikt (DSR), og feste klistremerke på førersidens B-stolpe		<input checked="" type="checkbox"/>
Anbefalt vedlikehold			
Bremsesystem	Hvert 2. år, Skifte - bremsevæske (opr.nr. 12 154 4)	D	A <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Veitest			
Veitest	Utfør en veitest etter rutineservice		<input checked="" type="checkbox"/>
Ovennevnte kontroll har blitt utført til Fords standard av ditt Ford serviceteam			
Kunderådgiver	Mekaniker <i>Martin P.1</i>	Serviceledelse	
Mekanikerens kommentarer			

Neste service for denne bilen skal ikke utføres senere enn 19.mar.2021 eller ved 20000km avhengig av hva som inntreffer først.

Krevende forhold

Korte turer på under 16 km når utetemperaturen er under frysepunktet
 Lenge på tomgang, f eks poltti, drosje eller dør til dør-kjøring.
 Kjøring med tilhenger, campingvogn, takboks eller makslast
 Offroad-kjøring som f eks veier uten fast dekke eller med mye støv