

**RØHNESELMER®**

Avd. Asker og Bærum

Steinar Asland Engebretsen  
Nedre Frydendal 98  
1384 ASKER**KONTANT**

Fakturanr.	Fakturadato	Kundenr.	Rekv.nr. / Referanse	Chassisnr.	Avd.	
323461	08.03.22	133207		WF06XXGCC6HD47521	3040	
Ordrenr.	Ordredato	Modellkode	Modell	Regnr.	Km.	Side
327741	04.03.22	FO	Focus 2015 ->	SV87909	56273	1 / 2
Nummer	ØM	Antall	Tekst	Stk. pris (ekskl. mva)	Rab. %	Beløp (inkl. mva)

Nettbestilling. Informer kunden om pris og at det er tid for å skifte bremsevæske.

## Jobb 0

4 års service kr 4690

55007850						
584450A3A			4 å/80 000 km/50 000 miles-serv.		26,68	3.312,23
1709013		1,00	FILTER - LUKT OG PARTIKLER	366,25	40,00	274,69
2468342		1,00	FILTERENHET - OLJE	180,00	40,00	135,00
1505F6		4,60	5W-20 FORD-CASTROL MAGNATEC PR	179,75	40,00	620,14
A3		4,60	Miljøavgift olje	3,00		17,25
Sum (inkl. mva) Jobb 1 :						4.359,30

Bremsevæske kr 1290

900100			SKIFTET BREMSEVÆSKE			952,50
1847947		1,00	BREMSEVÆSKE 1L	216,25	10,40	242,20
Sum (inkl. mva) Jobb 2 :						1.194,70

Skift batteri i nøkkelen

1085270		1,00	KNAPCELLE BATTERI	80,00		100,00
Sum (inkl. mva) Jobb 3 :						100,00

1811671	EX	1,00	TETTEMASSE - FLYTENDE	492,50		615,63
Sum (inkl. mva) Jobb 4 :						615,63

bremser må kontrolleres før neste service

## Jobb 5

Total menypris	3.487,44	
Miljøavgift/verkstedmatriell		426,48
Totalt deler	766,26	
Totalt rabatt	-1.535,95	

Overført

6.696,10

**RØHNESELMER®**

Avd. Asker og Bærum

Steinar Asland Engebretsen  
Nedre Frydendal 98  
1384 ASKER**KONTANT**

Fakturanr.	Fakturadato	Kundenr.	Rekv.nr. / Referanse	Chassisnr.	Avd.	
323461	08.03.22	133207		WF06XXGCC6HD47521	3040	
Ordrenr.	Ordredato	Modellkode	Modell	Regnr.	Km.	Side
327741	04.03.22	FO	Focus 2015 ->	SV87909	56273	2 / 2
Nummer	ØM	Antall	Tekst	Stk. pris (ekskl. mva)	Rab. %	Beløp (inkl. mva)
			Overført			6.696,10

\* = mva beregnes ikke

Netto avgiftspliktig	Mva	Avrunding	Totalt (inkl. mva)
5.356,88	1.339,22	-0,10	6.696,00

Reklamasjoner må fremsettes senest 8 dager etter faktura er mottatt. Spesialbestilte og elektriske/elektroniske deler tas ikke i retur.  
Ved avtalt tilbakelevering av deler beregnes returgebyr. All retur må skje innen 8 dager.Vår ref.  
May-Grethe Engebretsen**RøhneSelmer AS**

Avd. Asker og Bærum

**Postadresse**  
Trondheimsveien 251  
2067 Jessheim**Besøksadresse**  
Trondheimsveien 251  
2067 Jessheim**Telefon**  
67 57 37 00  
sandvika@rohneselmer.no**Bankgiro**  
5005.05.35700  
**Foretaksregisteret**  
933823970MVA  
www.rohneselmer.no  
**BIC** - DNBANOKKXXX  
**IBAN** - NO7750050535700**Øvrige avd.**Alnabru, Strømsveien 181, 0665 Oslo, tlf. 21 50 50 50, ensjo@rohneselmer.no  
Stanseveien, Stanseveien 10 - 12, 0975 Oslo, tlf. 22 63 16 16, okern@rohneselmer.no  
Gardermoen, Trondheimsveien 251, 2067 Jessheim, tlf. 63 98 33 33, service.gardermoen@rohneselmer.no  
Lillestrøm, Hurdalsgaten 23, 2001 Lillestrøm, tlf. 64 84 14 00, lillestrom@rohneselmer.no  
Røa, Sørkedalsvn. 175, 0754 Oslo, tlf. 22 06 47 70, ro-service@rohneselmer.no

FK98

Service 

Modell	Focus 2015	Arbeidskort nr	327741
Variert	1.0L ECOBOOST/AUTO (04/2015 - )	Reg. Nei	SV87909
VIN	WF06XXGCC6HD47521	Reg. Dato	10.02.18
Intervall	4 år (80000 km)	Radiokode	
		Kilometerstand	56273km

**Gjenstående feltserviceaktiviteter. Du må forsikre deg om at de er fullført.**

Ingen kampanjemelding(er) funnet

D - Nye deler eller væsker som behøves  
A - Arbeidsdel - faktureres til ekstrapris

ok = ok X = ikke ok ✓ = rettet opp

Kjøre bilen inn på verkstedet		ok	X	✓
Instrumentmålere, varsel-/kontrollamper og lydhorn	Kontrollere virkemåte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontrute, spylere, viskere	Kontroller funksjon og tilstand. Juster/reparer/skift hvis nødvendig (separat arbeidsordre påkrevd)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Inne i bilen</b>				
Utvendige og respektive kontrollamper; instrumentgruppebelysning	Kontrollere virkemåte/tilstanden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indikator for ettersynintervall	Nullstill etter hvert oljeskift	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Håndbrems	Kontrollere virkemåte/justere ved behov	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sikkerhetsbelter, Beltelås og vaiere	Kontrollere virkemåte/tilstanden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luktfilter	Skifte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Refleksvest	Kontroller tilgjengelighet - om aktuelt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Førstehjelpssett	Kontroller tilgjengelighet og utløpsdato - om aktuelt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varseltrekant	Kontroller tilgjengelighet - om aktuelt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>På utsiden av bilen</b>				
Panserlås/sikkerhetslås og hengsler	Kontrollere virkemåte/smøre (untatt bakhjører i varebil)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Periodisk kjøretøykontroll (PKK)	Undersøk når siste frist for neste PKK er - om aktuelt 30.09.2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utslippstest	Undersøk når siste frist for neste utslippstest er - om aktuelt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Under panseret</b>				
Ledningsnett, rør, slanger, olje- og drivstofftilførselsrør	Kontrollere plassering, skade, oppfrysing, lekkasje (hvis synlig)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor, vakuumpumpe, varmeapparat, radiator	Kontrollere skader og lekkasjer (hvis synlig)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kjølevæske	Kontrollere konsentrasjonen av frostvæske: ____°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kjølevæskens ekspansjonstank og spylervæskebeholdere	Kontrollere/etterfyll væsknivå ved behov - i tilfelle unormalt væsketap opprettes separat ordre for undersøkelse og utbedring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Batteripoler	Visuell kontroll, for å rense og smøre er det nødvendig med en egen ordre (opr.nr. 31 214 4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Batteri	Visuell kontroll med tanke på lekkasjer - i tilfelle unormalt væsketap opprettes separat ordre for undersøkelse og utbedring (opr.nr. 31 214 4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hovedlyktjustering	Kontroller - juster innretting om nødvendig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsevæske	Kontrollere/etterfyll væsknivå ved behov - i tilfelle unormalt væsketap opprettes separat ordre for undersøkelse og utbedring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Under bilen</b>				
Motor	Tappe olje og skifte oljefilter (bruk moment 15 Nm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Styring, hjulopphengets overføringer, kuleledd, sideakselledd, mansjetter	Kontrollere med tanke på skade, slitasje, sikkerhet og gummislitasje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor, girkasse, bakaksel	Kontrollere skader og lekkasjer (hvis synlig)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rør, slanger, ledninger, olje- og drivstofftilførselsrør, eksos	Kontrollere plassering, skade, oppfrysing, lekkasje (hvis synlig)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Understell	Kontrollere tilstand på PVC-belegg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dekk	Kontroller slitasje og tilstand, spesielt ved dekkensiden, mønsterdybde HF 85 mm, VF 85 mm, VB 85 mm, HB 85 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsesystem	Kontroller om det er slitasje på bremseklosser, bremsekiver og bremsebelegg med hjulene/tromlene av, kontroller tilstanden til bremseylindre og tromler samt kontroller om det er skade på gummideler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>På utsiden av bilen</b>				
Motor	Fyll motorolje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dekk	Justere trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





På utsiden av bilen				
System for rask utbedring av punktert dekk	Kontroller best før-datoen på dekketningsmiddelet (ved behov)			
Reservehjul	Justere trykk, kontrollere slitasje og tilstand (noter mønsterdybde) _____mm			
Dekktrykkovervåking	Justere dekktrykk, tilbake stille - hvis aktuelt			
Bagasjeromslys	Kontrollere virkemåte ved behov			
Hjulmuttere	Trekk til til tiltrekkingsmoment og kontroller med tanke på riktig type. Kontroller med tanke på felgskade (bruk moment 135 Nm)			
Hjulkapsler	Kontroller med tanke på skade, særlig ved festesystemet			
Klistremerker for serviceoversikt og påminnelse om MicronAir-filter	Oppdatere kjøretøyets serviceoversikt (servicebok / digital serviceoversikt (DSR) fest klistremerkene på B-stolpen på førersiden			
Anbefalt vedlikehold				
Bremsesystem	Hvert 2. år, Skifte - bremsevæske (opr.nr. 12 154 4)	D	A	<input checked="" type="checkbox"/>
Veitest				
Veitest	Utfør en veitest etter rutineservice			<input checked="" type="checkbox"/>
Ovennevnte kontroll har blitt utført til Fords standard av ditt Ford serviceteam				
Kunderådgiver	Mekaniker 	Serviceledelse		
Mekanikerens kommentarer				

Neste service for denne bilen skal ikke utføres senere enn 04.mar.2023 eller ved 20000km avhengig av hva som inntreffer først.

#### Krevende forhold

- Korte turer på under 16 km når utetemperaturen er under frysepunktet
- Lenge på tomgang, f eks politi, drosje eller dør til dør-kjøring.
- Kjøring med tilhenger, campingvogn, takboks eller makslast
- Offroad-kjøring som f eks veier uten fast dekke eller med mye støv



# Karosseri- og lakkkontroll

KUNDENAVN  
*Steinar Asland Engbresen*  
 REGISTRERINGSNUMMER  
*SV87909*


FORHANDLERSTEMPEL



KONTROLLETSER ASKER OG BÆRUM  
 Autorisert forhandler nr. 23900  
 Ford Service 2022

Nøkkel: ok = ok    X = ikke ok    ✓ = rettet opp

Kontroller bilen, og merk opp eventuell skade på de respektive områdene av kontrollskjemaene ved behov	ok	X	✓
1 Kontroller ytterpanelet på venstre forskjerm med tanke på lakkskade/rust	X		
2 Kontroller ytterpanelet og hengslene på venstre fordør med tanke på lakkskade/rust	X		
3 Kontroller venstre ytre dørterskel med tanke på lakkskade/rust	X		
4 Kontroller ytterpanelet og hengslene på venstre bakdør med tanke på lakkskade/rust	X		
5 Kontroller ytterpanelet på venstre bakre sidepaneler med tanke på lakkskade/rust	X		
6 Kontroller ytterpanelet og hengslene på bakluka, bagasjeromsløkket, bakdørene (der det er aktuelt) med tanke på lakkskade/rust	X		
7 Kontroller ytterpanelet på høyre bakre sidepaneler med tanke på lakkskade/rust	X		
8 Kontroller ytterpanelet og hengslene på høyre bakdør med tanke på lakkskade/rust	X		
9 Kontroller høyre ytre dørterskel med tanke på lakkskade/rust	X		
10 Kontroller ytterpanelet og hengslene på høyre fordør med tanke på lakkskade/rust	X		
11 Kontroller ytterpanelet på høyre forskjerm med tanke på lakkskade/rust	X		
12 Kontroller panseret og det indre skjermpanelets flens med tanke på lakkskade/rust	X		



Kommentarer: *12. Steinsplatt panser/tak*  
*5/7 Rabregnende rust i hjulbue og steinsplatt.*

Dato:

**Anmerkning til kunden:** Dersom det er merket av for skade eller rust (X) i ett eller flere av feltene, vil bilens servicelogg ikke bli stemplet i gjeldende felt før skaden er utrettet.

*[Signature]*  
 Servicerådgivers underskrift



Ford-service

Kundens underskrift

