



Hævet flade nr. 05

Hævet flade nr. 04

Hævet flade nr. 03

Hævet flade nr. 02

Hævet flade nr. 01

Jegstrupvej

NOTE:

Koordinatsystem er angivet i DKTM2 og koter refererer til DVR90.

Gfvt-H-TV-0200 0

HENVISNINGER:

Vedr. snit henvises til tegningerne Gfvt-H-TV-8801 til 8805.

SIGNATURER:

— Opmåling

| | | | | | |
|---|------------|------------|----------|---|------------------|
| Rev. | Dato | Tegn. | Kontrol. | Godk. | |
| | 2024-03-13 | RILM | CDJN | CDJN | |
| Projektnr. 1100058184 | | Mål 1:1000 | | Bøvehøjvej 5 DK-6700 Esbjerg Tlf. +45 5161 1000 www.ramboll.dk | |
| Grundejerforeningen Vængerne, Tranbjerg Tilstandsvurdering af ramper | | | | | Tegning nr. |
| Situationsplan | | | | | Rev. |
| | | | | | Gfvt-H-TV-0200 0 |

NOTE:

Alle ubenævnte mål er i meter. Der må ikke måles på tegningen.

HENVISNINGER:


Snitpile er vist på tegning GFVT-H-TV-0200.

SIGNATURER:


- - - - - Færdig vejoverflade
- Rampe jf. gældende vejregler

De hævede flader skal sammenlignes med nedenviste profil, svarende til et trapezbump ved 40 km/t.


| | | | | | |
|------------------|---------------------------|----------------------------------|---------|-----------------|-----|
| Katalog | Typegodkendte fartdæmpere | | | Vejdirektoratet | |
| Bumptype | Trapezbump | | | | |
| Ønsket hastighed | 40 km/h | Passagehastighed tunge køretøjer | 20 km/h | Bilag nr. | 4-5 |




| | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Bumpplængde (m) | 0,00 | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,70 | 7,40 |
| Bumphøjde (mm) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Pos. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) | +10 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +10 |
| Req. Tolerance for ikke-asfalt bump (mm) | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 |



Snit A-A, 1:25
Snit igennem hævet flade nr. 01
Vestlig vejgren



Snit B-B, 1:25
Snit igennem hævet flade nr. 01
Nordlig vejgren



Snit C-C, 1:25
Snit igennem hævet flade nr. 01
Østlig vejgren

| | | | | |
|------|------------|-------|----------|-------|
| Rev. | Dato | Tegn. | Kontrol. | Godk. |
| | 2024-03-13 | RILM | CDJN | CDJN |

Projektnr. 1100058184 Mål 1:25

Grundejerforeningen Vængerne, Tranbjerg
Tilstandsvurdering af ramper

Normaltværsnit v. hævet flade nr. 01
Snit A-A, B-B og C-C



Bavnehøjvej 5
DK-6700 Esbjerg
Tlf. +45 5161 1000
www.ramboll.dk

Tegning nr. Rev.

GFVT-H-TV-8801 0

NOTE:

Alle ubenævnte mål er i meter. Der må ikke måles på tegningen.

HENVISNINGER:


Snitpile er vist på tegning GFVT-H-TV-0200.

SIGNATURER:


- Færdig vejoverflade
- Rampe jf. gældende vejregler

De hævede flader skal sammenlignes med nedenviste profil, svarende til et trapezbump ved 40 km/t.


| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|---|---------|------------------|-----|
| Katalog | Typegodkendte fartdæmpere | | | | |
| Bumptype | Trapezbump | | | | |
| Ønsket hastighed | 40 km/h | Passagehastighed tunge køretøjer | 20 km/h | Bilag nr. | 4-5 |




| | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Bumpplængde (m) | 0,00 | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,70 | 7,40 |
| Bumphøjde (mm) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Pos. Tolerance for ikke-afalt bump (mm) | +10 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +10 |
| Neg. Tolerance for ikke-afalt bump (mm) | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 |



Snit D-D, 1:25
Snit igennem hævet flade nr. 02
Sydvestlig vejgren



Snit E-E, 1:25
Snit igennem hævet flade nr. 02
Nordvestlig vejgren



Snit F-F, 1:25
Snit igennem hævet flade nr. 02
Nordøstlig vejgren

| | | | | |
|------|------------|-------|----------|-------|
| Rev. | Dato | Tegn. | Kontrol. | Godk. |
| | 2024-03-13 | RILM | CDJN | CDJN |

Projektnr. 1100058184 Mål 1:25

Grundejerforeningen Vængerne, Tranbjerg
Tilstandsvurdering af ramper

Normaltværsnit v. hævet flade nr. 02
Snit D-D, E-E og F-F



Bavnehøjvej 5
DK-6700 Esbjerg
Tlf. +45 5161 1000
www.ramboll.dk

Tegning nr. Rev.

GFVT-H-TV-8802 0

NOTE:

Alle ubenævnte mål er i meter. Der må ikke måles på tegningen.

HENVISNINGER:


Snitpile er vist på tegning GFVT-H-TV-0200.

SIGNATURER:


- Færdig vejoverflade
- Rampe jf. gældende vejregler

De hævede flader skal sammenlignes med nedenviste profil, svarende til et trapezbump ved 40 km/t.


| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|---|---------|------------------|-----|
| Katalog | Typegodkendte fartdæmpere | | | | |
| Bumptype | Trapezbump | | | | |
| Ønsket hastighed | 40 km/h | Passagehastighed tunge køretøjer | 20 km/h | Bilag nr. | 4-5 |




| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Bumpplængde (m) | 0,00 | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,70 | 7,40 |
| Bumphøjde (mm) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Pos. Tolerance for ikke-salt bump (mm) | +10 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +10 |
| Neg. Tolerance for ikke-salt bump (mm) | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 |



Snit G-G, 1:25
Snit igennem hævet flade nr. 03
Sydvestlig vejgren



Snit H-H, 1:25
Snit igennem hævet flade nr. 03
Nordvestlig vejgren



Snit I-I, 1:25
Snit igennem hævet flade nr. 03
Nordøstlig vejgren

| | | | | |
|-------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|
| Rev. | Dato | Tegn. | Kontrol. | Godk. |
| | 2024-03-13 | RILM | CDJN | CDJN |

Projektnr. 1100058184 Mål 1:25

Grundejerforeningen Vængerne, Tranbjerg
Tilstandsvurdering af ramper

Normaltværsnit v. hævet flade nr. 03
Snit G-G, H-H og I-I



Bavnehøjvej 5
DK-6700 Esbjerg
Tlf. +45 5161 1000
www.ramboll.dk

Tegning nr. Rev.

GFVT-H-TV-8803 0

NOTE:

Alle ubenævnte mål er i meter. Der må ikke måles på tegningen.

HENVISNINGER:


Snitpile er vist på tegning GFVT-H-TV-0200.

SIGNATURER:


- Færdig vejoverflade
- Rampe jf. gældende vejregler

De hævede flader skal sammenlignes med nedenviste profil, svarende til et trapezbump ved 40 km/t.

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|---|---------|------------------|-----|
| Katalog | Typegodkendte fartdæmpere | | | | |
| Bumptype | Trapezbump | | | | |
| Ønsket hastighed | 40 km/h | Passagehastighed tunge køretøjer | 20 km/h | Bilag nr. | 4-5 |




| | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Bumpplængde (m) | 0,00 | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,70 | 7,40 |
| Bumphøjde (mm) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Pos. Tolerance for ikke-afalt bump (mm) | +10 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +10 |
| Neg. Tolerance for ikke-afalt bump (mm) | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 |




Snit J-J, 1:25

Snit igennem hævet flade nr. 04
Sydvestlig vejgren



Snit K-K, 1:25

Snit igennem hævet flade nr. 04
Nordvestlig vejgren



Snit L-L, 1:25

Snit igennem hævet flade nr. 04
Nordøstlig vejgren

| | | | | |
|-------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|
| Rev. | Dato | Tegn. | Kontrol. | Godk. |
| | 2024-03-13 | RILM | CDJN | CDJN |

Projektnr. 1100058184 Mål 1:25

Grundejerforeningen Vængerne, Tranbjerg
Tilstandsvurdering af ramper

Normaltværsnit v. hævet flade nr. 04
Snit J-J, K-K og L-L



Bavnehøjvej 5
DK-6700 Esbjerg
Tlf. +45 5161 1000
www.ramboll.dk

Tegning nr. Rev.

GFVT-H-TV-8804 0



NOTE:

Alle ubenævnte mål er i meter. Der må ikke måles på tegningen.


HENVISNINGER:


Snitpile er vist på tegning GFVT-H-TV-0200.

SIGNATURER:


-  Færdig vejoverflade
-  Rampe jf. gældende vejregler

De hævede flader skal sammenlignes med nedenviste profil, svarende til et trapezbump ved 40 km/t.


| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|---|---------|---|-----|
| Katalog | Typegodkendte fartdæmpere | | |  | |
| Bumptype | Trapezbump | | | | |
| Ønsket hastighed | 40 km/h | Passagehastighed tunge køretøjer | 20 km/h | Bilag nr. | 4-5 |




| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Bumpplængde (m) | 0,00 | 1,70 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,70 | 7,40 |
| Bumphøjde (mm) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Pos. Tolerance for ikke-salt bump (mm) | +10 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +10 |
| Neg. Tolerance for ikke-salt bump (mm) | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 |



Snit M-M, 1:25
Snit igennem hævet flade nr. 05
Sydvestlig vejgren



Snit N-N, 1:25
Snit igennem hævet flade nr. 05
Nordvestlig vejgren



Snit O-O, 1:25
Snit igennem hævet flade nr. 05
Nordøstlig vejgren

| | | | | | |
|---|------------|----------|----------|-------|---|
| Rev. | Dato | Tegn. | Kontrol. | Godk. |  |
| | 2024-03-13 | RILM | CDJN | CDJN | |
| Projektnr. 1100058184 | | Mål 1:25 | | | |
| Grundejerforeningen Vængerne, Tranbjerg | | | | | |
| Tilstandsvurdering af ramper | | | | | |
| Normaltværsnit v. hævet flade nr. 05 | | | | | |
| Snit M-M, N-N og O-O | | | | | |
| | | | | | Tegning nr. |
| | | | | | Rev. |
| | | | | | GFVT-H-TV-8805 0 |