

## Legepladsinspektion iht. DS/EN 1176 og DS/EN 1177.

|   |   |
|---|---|
| <b>Legepladsen:</b><br>Grj. Veldsparken<br>Veldsparken 1-15<br>8830 Tjele | <b>Godkendelse foretaget af:</b><br>Karsten Hansen Lille Bjørn ApS<br>Certificeret inspektør nr. 018<br>DS dansk standard<br>01-08-2018 |
|---|---|


Inspektionsgodkendelse er en samlet vurdering af legeredskabernes sikkerhed jf. DS/EN 1176 1-7. Er et redskab godkendt med forbehold, vil der være afvigelser i forhold til standarden, som har meget ringe eller ingen betydning for sikkerheden, hvorfor det er unødigt at bremse brugen. Redskabet kan tages i brug og fejlen rettes snarest muligt. Eksempel: Utilstrækkelig mærkning.


### Om pladsen generelt



| Kontrol af følgende  | OK                                   | Fejl | Kontrol af følgende                              | OK | Fejl |
|--|--------------------------------------|------|--|----|------|
| Er der indhentet byggetilladelse   | X                                    |      | Er der udleveret vedligeholdelsesvejledning      | ?  |      |
| Er placering af redskaber samlet set i orden   | X                                    |      | Faldmaterialets udstrækning generelt             | X  |      |
| Montage generelt OK  | X                                    |      | Visuel vurdering af faldunderlagets beskaffenhed | X  |      |
| Bemærkninger: Pladsen er inspiceret d. 14-7-2022   |                                      |      |  |    |      |
| Er legepladsen samlet set godkendt:<br><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej<br><input type="checkbox"/> Ja, med forbehold | Dato og underskrift<br><br>18-7-2022 |      |  |    |      |





### Redskaber:



|   |   |   |   |           |             |
|---|---|---|---|-----------|-------------|
| Redskab: Dobbelt gyngestativ<br>Fabrikat: Aktiv Ude<br>Årgang: 2017   |   |  |   |           |             |
| Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab:<br>DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning.<br>DS/EN 1177                      |   |   |   |           |             |
| <b>DS/EN 1176, del:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> 1: Generelt | <input checked="" type="checkbox"/> 2: Gynger   | <input type="checkbox"/> 3: Rutschebaner                |           |             |
| <input type="checkbox"/> 4: Svævebaner  | <input type="checkbox"/> 5: Karruseller         | <input type="checkbox"/> 6: Vipper  | <input checked="" type="checkbox"/> 7: Instal./vedlige. |           |             |
| <b>Kontrol af følgende</b>  | <b>OK</b>                                       | <b>Fejl</b>   | <b>Kontrol af følgende</b>                              | <b>OK</b> | <b>Fejl</b> |
| Montage udført efter anvisninger  | X   |   | Stabilitet på redskabet                                 | X         |             |
| Montage generelt OK   | X   |   | Fingerklemfælder  | X         |             |
| Er redskabet korrekt mærket   | X   |   | Hovedklemfælder   | X         |             |
| Er nulpunkt angivet.  | X   |   | Legeredskabets finish                                   | X         |             |
|   |   |   | Stropfældeåbninger                                      | X         |             |
|   |   |   | Udstrækning af stødområder/faldrum                      | X         |             |
| Er redskabet godkendt:<br><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej<br><input type="checkbox"/> Ja, med forbehold | Bemærkninger:                                   |   |   |           |             |

|  |  |   |             |                                    |  |   |             |
|--|--|---|-------------|------------------------------------|--|---|-------------|
| Redskab: Balancestubbe<br>Fabrikat: Aktiv Ude<br>Årgang: 2017<br><br><b>Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab:</b><br>DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning.<br>DS/EN 1177 |  |    |             |                                    |  |   |             |
| <b>DS/EN 1176, del:</b><br><input type="checkbox"/> 4: Svævebaner  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 1: Generelt   |             | <input type="checkbox"/> 2: Gynger |  | <input type="checkbox"/> 3: Rutschebaner                |             |
|  |  | <input type="checkbox"/> 5: Karruseller   |             | <input type="checkbox"/> 6: Vipper |  | <input checked="" type="checkbox"/> 7: Instal./vedlige. |             |
| <b>Kontrol af følgende</b>   |  | <b>OK</b>   | <b>Fejl</b> | <b>Kontrol af følgende</b>         |  | <b>OK</b>   | <b>Fejl</b> |
| Montage udført efter anvisninger   |  | X   |             | Stabilitet på redskabet            |  | X   |             |
| Montage generelt OK  |  | X   |             | Fingerklemfælder                   |  |   |             |
| Er redskabet korrekt mærket  |  |   | X           | Hovedklemfælder                    |  |   |             |
| Er nulpunkt angivet.   |  |   | X           | Legeredskabets finish              |  |   | X           |
|  |  |   |             | Stroppefældeåbninger               |  |   |             |
|  |  |   |             | Udstrækning af stødområder/faldrum |  | X   |             |
| Er redskabet godkendt:<br><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej<br><br><input type="checkbox"/> Ja, med forbehold  |  | Bemærkninger: Vær opmærksomt på at når græsset får lov at gro op omkring legeredskaberne, forkortes levetiden på redskabet, da græsset holder på fugten |             |                                    |  |   |             |



|   |  |  |             |                                    |  |   |             |
|---|--|--|-------------|------------------------------------|--|---|-------------|
| Redskab: Bakkerutsjebane med opgang<br>Fabrikat: Aktiv ude<br>Årgang: 2017<br><br><b>Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab:</b><br>DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning.<br>DS/EN 1177 |  |                          |             |                                    |  |   |             |
| <b>DS/EN 1176, del:</b><br><input type="checkbox"/> 4: Svævebaner   |  | <input checked="" type="checkbox"/> 1: Generelt  |             | <input type="checkbox"/> 2: Gynger |  | <input checked="" type="checkbox"/> 3: Rutschebaner     |             |
|   |  | <input type="checkbox"/> 5: Karruseller  |             | <input type="checkbox"/> 6: Vipper |  | <input checked="" type="checkbox"/> 7: Instal./vedlige. |             |
| <b>Kontrol af følgende</b>  |  | <b>OK</b>  | <b>Fejl</b> | <b>Kontrol af følgende</b>         |  | <b>OK</b>   | <b>Fejl</b> |
| Montage udført efter anvisninger  |  | X  |             | Stabilitet på redskabet            |  | X   |             |
| Montage generelt OK   |  | X  |             | Fingerklemfælder                   |  | X   |             |
| Er redskabet korrekt mærket   |  | X  |             | Hovedklemfælder                    |  | X   |             |
| Er nulpunkt angivet.  |  | X  |             | Legeredskabets finish              |  |   | X           |
|   |  |  |             | Stroppefældeåbninger               |  | X   |             |
|   |  |  |             | Udstrækning af stødområder/faldrum |  | X   |             |
| Er redskabet godkendt:<br><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej<br><br><input type="checkbox"/> Ja, med forbehold   |  | Bemærkninger: Her er græs ol. ved at dække halvdelen af opgangen, hvilket kan gøre den glat, det bør fjernes |             |                                    |  |   |             |
|   |  |                           |             |                                    |  |   |             |



|  |  |   |               |   |  |   |             |
|--|--|---|---------------|---|--|---|-------------|
| Redskab: Pyramidebet<br>Fabrikat: Aktiv Ude<br>Årgang: 2017<br><br><b>Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab:</b><br>DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning.<br>DS/EN 1177 |  |   |               |  |  |   |             |
| <b>DS/EN 1176, del:</b>  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 1: Generelt |               | <input type="checkbox"/> 2: Gynger  |  | <input type="checkbox"/> 3: Rutschebaner                |             |
| <input type="checkbox"/> 4: Svævebaner   |  | <input type="checkbox"/> 5: Karruseller         |               | <input type="checkbox"/> 6: Vipper  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 7: Instal./vedlige. |             |
|  |  |   |               |   |  |   |             |
| <b>Kontrol af følgende</b>   |  | <b>OK</b>                                       | <b>Fejl</b>   | <b>Kontrol af følgende</b>  |  | <b>OK</b>   | <b>Fejl</b> |
| Montage udført efter anvisninger   |  | X   |               | Stabilitet på redskabet   |  | X   |             |
| Montage generelt OK  |  | X   |               | Fingerklemfælder  |  | X   |             |
| Er redskabet korrekt mærket  |  | X   |               | Hovedklemfælder   |  | X   |             |
| Er nulpunkt angivet.   |  | X   |               | Legeredskabets finish   |  | X   |             |
|  |  |   |               | Stroppefældeåbninger  |  | X   |             |
|  |  |   |               | Udstrækning af stødområder/faldrum  |  | X   |             |
|  |  |   |               |   |  |   |             |
| Er redskabet godkendt:   |  |   | Bemærkninger: |   |  |   |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej<br><br><input type="checkbox"/> Ja, med forbehold  |  |   |               |   |  |   |             |


|  |  |   |  |   |  |  |             |
|--|--|---|--|---|--|--|-------------|
| Redskab: Multihus<br>Fabrikat:<br>Årgang:<br><br><b>Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab:</b><br>DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning.<br>DS/EN 1177 |  |   |  |  |  |  |             |
| <b>DS/EN 1176, del:</b>  |  | <input type="checkbox"/> 1: Generelt    |  | <input type="checkbox"/> 2: Gynger  |  | <input type="checkbox"/> 3: Rutschebaner     |             |
| <input type="checkbox"/> 4: Svævebaner   |  | <input type="checkbox"/> 5: Karruseller |  | <input type="checkbox"/> 6: Vipper  |  | <input type="checkbox"/> 7: Instal./vedlige. |             |
|  |  |   |  |   |  |  |             |
| <b>Kontrol af følgende</b>   |  | <b>OK</b>                               | <b>Fejl</b>  | <b>Kontrol af følgende</b>  |  | <b>OK</b>                                    | <b>Fejl</b> |
| Montage udført efter anvisninger   |  |   |  | Stabilitet på redskabet   |  |  |             |
| Montage generelt OK  |  |   |  | Fingerklemfælder  |  |  |             |
| Er redskabet korrekt mærket  |  |   |  | Hovedklemfælder   |  |  |             |
| Er nulpunkt angivet.   |  |   |  | Legeredskabets finish   |  |  |             |
|  |  |   |  | Stroppefældeåbninger  |  |  |             |
|  |  |   |  | Udstrækning af stødområder/faldrum  |  |  |             |
|  |  |   |  |   |  |  |             |
| Er redskabet godkendt:   |  |   | Bemærkninger: Multihuset er uden for legepladsstandarden, og derfor indgår den ikke i gennemgangen |   |  |  |             |
| <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej<br><br><input type="checkbox"/> Ja, med forbehold   |  |   |  |   |  |  |             |

|   |  |   |             |   |  |   |             |
|---|--|---|-------------|---|--|---|-------------|
| Redskab: Balancebom<br>Fabrikat: Aktiv Ude<br>Årgang: 2017<br><br><b>Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab:</b><br>DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning.<br>DS/EN 1177 |  |   |             |  |  |   |             |
| <b>DS/EN 1176, del:</b>   |  | <input checked="" type="checkbox"/> 1: Generelt   |             | <input type="checkbox"/> 2: Gynger  |  | <input type="checkbox"/> 3: Rutschebaner                |             |
| <input type="checkbox"/> 4: Svævebaner  |  | <input type="checkbox"/> 5: Karruseller   |             | <input type="checkbox"/> 6: Vipper  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 7: Instal./vedlige. |             |
| <b>Kontrol af følgende</b>  |  | <b>OK</b>   | <b>Fejl</b> | <b>Kontrol af følgende</b>  |  | <b>OK</b>   | <b>Fejl</b> |
| Montage udført efter anvisninger  |  | X   |             | Stabilitet på redskabet   |  | X   |             |
| Montage generelt OK   |  | X   |             | Fingerklemfælder  |  |   |             |
| Er redskabet korrekt mærket   |  | X   |             | Hovedklemfælder   |  |   |             |
| Er nulpunkt angivet.  |  | X   |             | Legeredskabets finish   |  |   | X           |
|   |  |   |             | Stropfældeåbninger  |  |   |             |
|   |  |   |             | Udstrækning af stødområder/faldrum  |  | X   |             |
| Er redskabet godkendt:  |  | Bemærkninger: Græs gro op omkring redskabet, det bør fjernes, der er slået en flig af den ene bom, det bør slibes, så der ikke er skarpe kanter |             |   |  |   |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej<br><br><input type="checkbox"/> Ja, med forbehold   |  |   |             |   |  |   |             |

### Legeplads nr. 2, Veldsparken 1-15

|  |  |  |             |   |  |   |             |
|--|--|--|-------------|---|--|---|-------------|
| Redskab: Gyngestativ<br>Fabrikat: Rejstrup Savværk<br>Årgang: ?2020<br><br><b>Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab:</b><br>DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning.<br>DS/EN 1177 |  |  |             |  |  |   |             |
| <b>DS/EN 1176, del:</b>  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 1: Generelt                                      |             | <input checked="" type="checkbox"/> 2: Gynger   |  | <input type="checkbox"/> 3: Rutschebaner                |             |
| <input type="checkbox"/> 4: Svævebaner   |  | <input type="checkbox"/> 5: Karruseller  |             | <input type="checkbox"/> 6: Vipper  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 7: Instal./vedlige. |             |
| <b>Kontrol af følgende</b>   |  | <b>OK</b>  | <b>Fejl</b> | <b>Kontrol af følgende</b>  |  | <b>OK</b>   | <b>Fejl</b> |
| Montage udført efter anvisninger   |  | X  |             | Stabilitet på redskabet   |  | X   |             |
| Montage generelt OK  |  | X  |             | Fingerklemfælder  |  | X   |             |
| Er redskabet korrekt mærket  |  | X  |             | Hovedklemfælder   |  | X   |             |
| Er nulpunkt angivet.   |  | X  |             | Legeredskabets finish   |  | X   |             |
|  |  |  |             | Stropfældeåbninger  |  | X   |             |
|  |  |  |             | Udstrækning af stødområder/faldrum  |  | X   |             |
| Er redskabet godkendt:   |  | Bemærkninger: Græsset er her på vej ind i faldunderlaget, det bør fjernes            |             |   |  |   |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej<br><br><input type="checkbox"/> Ja, med forbehold  |  |  |             |   |  |   |             |

|   |  |  |             |   |  |   |             |
|---|--|--|-------------|---|--|---|-------------|
| Redskab: Sandkasse<br>Fabrikat: ?<br>Årgang: ?<br><br><b>Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab:</b><br>DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning.<br>DS/EN 1177 |  |  |             |  |  |   |             |
| <b>DS/EN 1176, del:</b>   |  | <input checked="" type="checkbox"/> 1: Generelt  |             | <input type="checkbox"/> 2: Gynger  |  | <input type="checkbox"/> 3: Rutschebaner                |             |
| <input type="checkbox"/> 4: Svævebaner  |  | <input type="checkbox"/> 5: Karruseller  |             | <input type="checkbox"/> 6: Vipper  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 7: Instal./vedlige. |             |
|   |  |  |             |   |  |   |             |
| <b>Kontrol af følgende</b>  |  | <b>OK</b>  | <b>Fejl</b> | <b>Kontrol af følgende</b>  |  | <b>OK</b>   | <b>Fejl</b> |
| Montage udført efter anvisninger  |  | ?  |             | Stabilitet på redskabet   |  | X   |             |
| Montage generelt OK   |  | X  |             | Fingerklemfælder  |  | X   |             |
| Er redskabet korrekt mærket   |  |  | X           | Hovedklemfælder   |  |   |             |
| Er nulpunkt angivet.  |  |  | X           | Legeredskabets finish   |  |   | X           |
|   |  |  |             | Stroppefældeåbninger  |  |   |             |
|   |  |  |             | Udstrækning af stødområder/faldrum  |  |   |             |
|   |  |  |             |   |  |   |             |
| Er redskabet godkendt:<br><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej<br><br><input type="checkbox"/> Ja, med forbehold                                     |  | Bemærkninger: Kanterne er ved at være møre, og det bør overvejes at skifte dem, græsset gror ind i sandkassen, det bør fjernes<br><br> |             |   |  |   |             |

|  |  |   |             |   |  |   |             |
|--|--|---|-------------|---|--|---|-------------|
| Redskab: Vippe<br>Fabrikat: Kompan<br>Årgang: ?<br><br><b>Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab:</b><br>DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning.<br>DS/EN 1177 |  |   |             |  |  |   |             |
| <b>DS/EN 1176, del:</b>  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 1: Generelt |             | <input type="checkbox"/> 2: Gynger  |  | <input type="checkbox"/> 3: Rutschebaner                |             |
| <input type="checkbox"/> 4: Svævebaner   |  | <input type="checkbox"/> 5: Karruseller         |             | <input checked="" type="checkbox"/> 6: Vipper   |  | <input checked="" type="checkbox"/> 7: Instal./vedlige. |             |
|  |  |   |             |   |  |   |             |
| <b>Kontrol af følgende</b>   |  | <b>OK</b>                                       | <b>Fejl</b> | <b>Kontrol af følgende</b>  |  | <b>OK</b>   | <b>Fejl</b> |
| Montage udført efter anvisninger   |  | X   |             | Stabilitet på redskabet   |  | X   |             |
| Montage generelt OK  |  | X   |             | Fingerklemfælder  |  | X   |             |
| Er redskabet korrekt mærket  |  |   | X           | Hovedklemfælder   |  | X   |             |
| Er nulpunkt angivet.   |  |   | X           | Legeredskabets finish   |  | X   |             |
|  |  |   |             | Stroppefældeåbninger  |  |   |             |
|  |  |   |             | Udstrækning af stødområder/faldrum  |  | X   |             |
|  |  |   |             |   |  |   |             |
| Er redskabet godkendt:<br><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej<br><br><input type="checkbox"/> Ja, med forbehold                                      |  | Bemærkninger:                                   |             |   |  |   |             |