

E/F Strandgården, Alfavej A – D, 3250 Gilleleje

Tillæg til vedligeholdelsesplan af d. 2022-03-17 – side 4.

Rærværk 2. sal vindue

Det er ejerens eget ansvar, at de har fjernet rækværket. Det skal gemmes, så man altid kan sætte det på igen ellers er det ejeren der skal betale for et nyt.

Rørgennemføringer i jord

Er blevet udført af AL Entreprise i november 2022.

Rep. af undertag

Er blevet udført af TRS Byg ApS i juli 2022.

VVS-beh. Temperaturgennemsyn

Er blevet udført af O. J. VVS ApS i maj 2022.

Opdateret på bestyrelsesmøde d. 16-01-24.